

訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター

※ No.J-203 トヨタ ヴィッツ 1999 年 10 月（SCP10系）を下記の通り訂正いたします。

P.17 B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替 指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ取外し状態 (含) 焦点調整	片側 0.30 両側 0.40
「備考」 ※「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、 ヘッドランプ Assyを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。	補修用ヘッドランプ ブラケット取替 0.30増

P.73 G010 ウインドシールドガラス脱着または取替 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

 削除・訂正  追加

G010 ウインドシールドガラス脱着または取替	
摘 要	指 数
カウルトップベンチレータルーバ取外し状態 (含) フロントピラーガーニッシュ、バイザAssy、インナリヤビューミラーAssy、 モールディング等の脱着または取替および水密テスト ☐ 除 接着材料費	2.70 3.00