

訂正のお願い

2018. 6 株式会社自研センター


*No.J-568 トヨタ マークX (130系) 2010年1月を下記の通り訂正いたします。

P.54 B407

イラスト欄の部品名称の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



B370 ラゲージコンパートメントドアヒンジ Assy 脱着または取替		片(両)側
0.20	片側および両側の脱着または取替	
	取外し状態	
	・ラゲージコンパートメントドアパネルサブ Assy ・リヤシート	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラゲージドアヒンジトーションバー	
B407	片側リヤコンビネーションランプ Assy 単体脱着または取替	
	片側	
	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
0.20	・必要範囲のトリム類	
	「備考」	
	※リヤコンビネーションランプ Assy 周辺の板金修正作業を伴う場合にこの作業項目を使用。	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

