

<お詫びと訂正>

以下の内容について訂正しお詫び申し上げます。

自研センターニュース 2017 年 10 月号

電子機器部品等の再設定作業時間（参考値）【日産 ノート e-POWER HE12 系】

赤字：訂正箇所

P2

No.	再設定作業名	再設定の必要な仕様	CONSULT-Ⅲplus の要否	参考値 ※1	再設定作業の発生する指数項目番号および項目名										備考	
					B030	B200 B210	B380 B390	G010	M030 M040	M050	M060 M070	M150	M170 M180	M250		M270
					フロントグリル Assy 脱着・取替	片側フロントドア Assy 脱着・取替	バックドア Assy 脱着・取替	ウインドシールドガラス 脱着・取替	片側フロントサスペンション 分解・点検・組立・調整	片側フロントサスペンション 脱着	エンジン・ストラン スミッションAssy 脱着	両側フロントサスペン ションAssy脱着、 エンジン分解・点検・組立・調整	パワーヘッドインバー タCOMP取替	ステアリングコラムア ッパシャフトAssy 脱着・取替		リヤサスペンション Assy脱着
1	CONSULT-Ⅲplus準備・収納、 DTC確認・消去 ※2	全仕様	要	0.1	* 1											
2	バッテリーミナル脱着時の作業 ①時計・エアコン設定 ②パワーウィンドウシステム初期化	全仕様	要	0.1	* 2											
3	カメラキャリブレーション	インテリジェントアラウ ンドビューモニター	要	0.9	●	●	●									* 3
4	カメラエーミング調整	インテリジェントエマ ージェンシブレーキ	要	0.7				●								
5	ハイトセンサ初期化	LEDヘッドランプ	要	0.1					●	●	●	●	●	●		
6	舵角センサ中立点調整	全仕様	要	0.1					●	●	●		●		●	
7	スロットル全閉位置学習	全仕様	要	0.1						●	●					
8	レゾルバ補正値書き込み	全仕様	要	0.1								●				