

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-235 トヨタ オーパ 2000 年 11 月 (ZCT1#、ACT10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.19 B040 ヘッドランプ脱着または取替 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B040 ヘッドランプ脱着または取替	
摘 要	指 数
フロントバンパカバー取外し状態 (含) バルブ、付属品の脱着または取替および焦点調整	脱着
	片側 0. 30
	両側 0. 40
	取替
	片側 0. 40
	両側 0. 50

新

追加

B040 ヘッドランプ脱着または取替	
摘 要	指 数
フロントバンパカバー取外し状態 (含) バルブ、付属品の脱着または取替および焦点調整	脱着
	片側 0. 30
	両側 0. 40
	取替
	片側 0. 40
	両側 0. 50
「備考」 ※「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプ Assy を取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット 1 個を取替る作業。	補修用ヘッドランプ ブラケット取替 0. 30 増