

訂正のお願い

2014.2 株式会社自研センター

*No.J-255 スバル インプレッサ スポーツワゴン 2001年7月(GG2、GG3、GG9、GGA系)を下記の通り訂正いたします。

P.42 M030、040

P.43 指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。



削除・訂正




追加

M030	フロントサスペンション片側脱着	片側
1. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース	・ヘッドランプ Assy
	・フロントグリルAssy	・フロントフェンダー COMP
	(含) 作業および部品の脱着	
	・ブレーキエア抜き	・ローテスト
	・フロントホイールアライメント測定	
	[除] 作業および部品の脱着	
3. 00 フロントアクスルベアリング取替 0. 30増	・フロントフレームAssy	・フロントサスペンションクロスメンバ COMP
	取外し状態	
	・フロントバンパフェース	・ヘッドランプ Assy
	・フロントグリルAssy	・フロントフェンダー COMP
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ドライブシャフト点検	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ブレーキエア抜き	・ローテスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントフレームAssy	・ブレーキ分解
	・フロントサスペンションクロスメンバ COMP	

M030	フロントサスペンション片側脱着	片側
1. 80	取外し状態	
	・フロントバンパ° フェース	・ヘッドランプ° Assy
	・フロントグリルAssy	・フロントフェンダ° COMP
	(含) 作業および部品の脱着	
	・ブレーキエア抜き	・ロード°テスト
	・フロントホイールアライメント測定	
	[除] 作業および部品の脱着	
・フロントフレームAssy	・フロントサスペ° ンションクロスメンバ° COMP	

▶ ① グループは一体で脱着。



MO40	フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	片側
フロントアクスルベアリング取替 3.00 0.30増	取外し状態	
	・フロントバンパ フェース ・フロントグーリルAssy	・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ COMP
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き	・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・フロントフレームAssy ・フロントサスペンションクロスメンバ COMP		・ブレーキ分解

