

訂正のお願い

2008.4 株式会社自研センター

* No.J-280 トヨタ クラウンセダン 2002年2月 (GXS12、YXS10系) を下記の通り訂正いたします。

P.46 B270片側クォータパネル取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
6.10	クォータ [°] 礼上部および下部(ロッカ [°] 礼部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤバンパ [°] ・リヤシート	・バックウインド [°] ウィンドガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・テールランプ [°] ・必要範囲のトリム類	・付属品 ・水密テスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フューエルタンクAssy	・ルーフヘッド [°] ライニング Assy

新

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
7.00	クォータ [°] 礼上部および下部(ロッカ [°] 礼部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤバンパ [°] ・リヤシート	・バックウインド [°] ウィンドガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・テールランプ [°] ・必要範囲のトリム類	・付属品 ・水密テスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フューエルタンクAssy	・ルーフヘッド [°] ライニング Assy