

訂正のお願い

2008.4 株式会社自研センター

* No.J-301 トヨタ イスト 2002年8月（NCP60、61、65系）を下記の通り訂正いたします。

P.18 B040ヘッドランプAssy脱着または取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントバンパカバー ・ラジエタグリル
ユニット取替		(含)作業および部品の脱着または取替
片側		・バルブ ・付属品
ディスチャージ	0.30	「備考」
両側	0.50	「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。
ディスチャージ	0.40	
ディスチャージ	0.80	
補修用ヘッドランプブラケット片側取替	0.20増	

新

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントバンパカバー ・ラジエタグリル
ユニット取替		(含)作業および部品の脱着または取替
片側		・バルブ ・付属品
ディスチャージ	0.30	「備考」
両側	0.50	「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。
ディスチャージ	0.40	
ディスチャージ	0.80	
補修用ヘッドランプブラケット取替	0.20増	