

訂正のお願い


2008.10 株式会社自研センター

* No.J-324 ミツビシ コルト 2003年3月 (Z25A、Z27A系) を下記の通り訂正いたします。

P.85 ボデー寸法図


中央イラストの基準寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所


新



P.92 ボデー寸法図


イラスト中の基準寸法および測定基準点番号に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所

新



訂正のお願い


2005.4 株式会社自研センター

* No.J-324 ミツビシ コルト 2003 年 3 月 (Z25A、Z27A 系) を下記の通り訂正いたします。


P.20 B100 片側フロントフェンダ脱着

B110 片側フロントフェンダ取替 指数テーブル欄の一部を削除および追加

誤



削除・訂正



追加

B100 片側フロントフェンダ 脱着		片側
サイドエアダム 脱着 取替	0.40	取外し状態
		・フロントバンパ フェースキット ・ヘッドランプ キット
	0.60増	(含) 作業および部品の脱着
	0.40増 0.20増	・フロントスプラッシュシールド キット ・フロントサイド ターンシグ ナルランプ Assy

B110 片側フロントフェンダ 取替		片側
サイドエアダム 脱着 取替	0.60	取外し状態
		・フロントバンパ フェースキット ・ヘッドランプ キット
	0.60増	(含) 作業および部品の脱着または取替
	0.40増 0.20増	・フロントスプラッシュシールド キット ・付属品 ・フロントサイド ターンシグ ナルランプ Assy

正

B100 片側フロントフェンダ 脱着		片側
サイドエアダム 脱着 取替	0.40	取外し状態
		・フロントバンパ フェースキット ・ヘッドランプ キット
		(含) 作業および部品の脱着
	0.60増 0.20増	・フロントスプラッシュシールド キット ・フロントサイド ターンシグ ナルランプ Assy

B110 片側フロントフェンダ 取替		片側
サイドエアダム 脱着 取替	0.60	取外し状態
		・フロントバンパ フェースキット ・ヘッドランプ キット
		(含) 作業および部品の脱着または取替
	0.60増 0.20増	・フロントスプラッシュシールド キット ・付属品 ・フロントサイド ターンシグ ナルランプ Assy

訂正のお願い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-324 ミツビシ コルト 2003 年 3 月 (Z25A、Z27A 系) を下記の通り訂正いたします。

P.46 G035 フロントピラーウィンドウガラス脱着または取替

指数テーブル欄の一部を削除および追加

誤

削除・訂正

追加

G035	フロントビラウンドウガラス脱着または取替	1枚
	0.00 1.10	
	取外し状態	
	・フロントフェンダ	
	（含）作業および部品の脱着または取替	
	・水密テスト	
	〔除〕作業および部品の脱着または取替	
	・接着材料費	

正

G035	フロントビラウインドウガラス脱着または取替	1枚
	1.10	取外し状態
		・フロントフェンダ
		（含）作業および部品の脱着または取替
		・水密テスト
		〔除〕作業および部品の脱着または取替
		・接着材料費