

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-335 トヨタ ハリアー 2003年7月 (ACU30W、35W、MCU30W、31W、35W、36W系)を下記の通り訂正いたします。

P.130 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り指数 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル ※1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーローバックパネル ※2	5DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル ※3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

○ : 誤り箇所

新

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル ※1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーローバックパネル ※2	5DW	51	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	0.5
8	ルーフパネル ※3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

訂正のお願い

2009.4 株式会社自研センター

*No.J-335 トヨタ ハリアー 2003年7月 (ACU30W、35W、MCU30W、31W、35W、36W系) を下記の通り訂正いたします。

P.130 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り指数 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 d㎡	取替パネル		修正パネル			高機能
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	塗装
						複数塗	複数塗	複数塗	耐刃傷
1	ボンネット(フード)	4DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	4DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	4DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	4DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル 1	4DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	4DW	119	2.2	3.0	3.4	2.4	2.0	1.4
7	ボデーローバックパネル 2	4DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル 3	4DW	238	3.6	4.8	4.7	3.6	2.9	2.0
9	ロッカパネルアウタ	4DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含)バックドアオープニングトルーフ

2(含)リヤボデーリヤサイドコーナーパネル

3(含)ルーフサイドパネル

新

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 d㎡	取替パネル		修正パネル			高機能
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	塗装
						複数塗	複数塗	複数塗	耐刃傷
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル 1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーローバックパネル 2	5DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル 3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含)バックドアオープニングトルーフ

2(含)リヤボデーリヤサイドコーナーパネル

3(含)ルーフサイドパネル

訂正のお願い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-335 トヨタ ハリアー2003年7月 (ACU30W、35W、MCU30W、31W、35W、36W 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 72 M230 インストルメントパネルセイフティパッド脱着 イラスト欄に間違いがあったため、差し替え願います。

M230	インストルメントパネルセイフティパッド脱着	1台
<p style="text-align: center; font-size: 24pt;">1.70</p> <p>インストルメントパネル リインフォースメント脱着</p> <p style="text-align: center; font-size: 24pt;">1.00増</p>	<p style="text-align: center;">取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングコラムAssy ・カウルトップベンチレータールーバ(インストルメントパネルリインフォースメント) 	
	<p style="text-align: center;">(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必要範囲の付属品 	
	<p style="text-align: center;">「備考」</p>	
	<p>※インストルメントパネルリインフォースメント脱着にはカウルトップベンチレータールーバの取外し作業が必要。</p>	

▶ **①②** グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

インストルメントパネルリインフォースメント脱着

