

訂正のお願い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-353 マツダ アクセラ 2004年2月(BK3P、BK5P、BKEP系)を下記の通り訂正いたします。

- P.16 B040 ヘッドランプ脱着または取替の指数テーブル欄の一部および補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。
- P.19 B100 片側フロントフェンダパネル脱着およびB110 片側フロントフェンダパネル取替 指数テーブル欄の一部を追加

誤

B100 片側フロントフェンダパネル脱着		片側
サイトステップモール 脱着 取替	0.50	取外し状態 ・フロントパネル ・ヘッドランプ
	0.50増	(含)作業および部品の脱着
	0.40増	・マッドガード ・付属品

B110 片側フロントフェンダパネル取替		片側
サイトステップモール 脱着 取替	0.60	取外し状態 ・フロントパネル ・ヘッドランプ
	0.50増	(含)作業および部品の脱着または取替
	0.40増	・マッドガード ・付属品

正

追加

B100 片側フロントフェンダパネル脱着		片側
サイトステップモール 脱着 取替	0.50	取外し状態 ・フロントパネル ・ヘッドランプ ・カウル
	0.50増	(含)作業および部品の脱着
	0.40増	・マッドガード ・付属品

B110 片側フロントフェンダパネル取替		片側
サイトステップモール 脱着 取替	0.60	取外し状態 ・フロントパネル ・ヘッドランプ ・カウル
	0.50増	(含)作業および部品の脱着または取替
	0.40増	・マッドガード ・付属品

