

訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

* No.J-412 スバル R1 2005年9月(RJ1・RJ2系)を下記の通り訂正いたします。

P.97 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードCOMP	3DHB	58	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	-
2	フロントフェンダCOMP	3DHB	32	1.0	1.3	1.7	1.3	1.2	-
3	フロントドアパネルAssy	3DHB	91	1.6	2.1	2.8	1.9	1.7	-
4	アウトリヤクォータCOMP 1	3DHB	82	2.2	2.7	2.7	1.9	1.6	-
5	リヤスカートCOMP	3DHB	40	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	-
6	ルーフパネルCOMP 2	3DHB	138	2.3	3.0	3.6	2.5	2.1	-
7	ボデーサイドシル	3DHB	20	1.0	1.1	1.1	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含)リヤアウトロアビラーCOMP

2(含)ルーフサイドパネル

* リヤゲートパネルは樹脂製(PP)で、全塗色塗装済みで補給されるため、塗り数値は設定せず。

新

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードCOMP	3DHB	58	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	-
2	フロントフェンダCOMP	3DHB	32	1.0	1.3	1.7	1.3	1.2	-
3	フロントドアパネルAssy	3DHB	91	1.6	2.1	2.8	1.9	1.7	-
4	アウトリヤクォータCOMP 1	3DHB	82	2.2	2.7	2.7	1.9	1.6	-
5	バックドア	3DHB	81	1.5	2.0	2.5	1.9	1.6	-
6	リヤスカートCOMP	3DHB	40	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	-
7	ルーフパネルCOMP 2	3DHB	138	2.3	3.0	3.6	2.5	2.1	-
8	ボデーサイドシル	3DHB	20	1.0	1.1	1.1	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

(注3) バックドア(リヤゲートパネル)は塗装済で補給(樹脂製)。

1(含)リヤアウトロアビラーCOMP

2(含)ルーフサイドパネル