

訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

* No.J-423 ボルボ V 5 0 2006年1月 (MB 5 2 4 4) を下記の通り訂正いたします。

P.56 B210 片側フロントドアまたは片側リアドア取替 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

 削除・訂正  追加

B210 片側フロントドアまたは片側リアドア取替		1枚
フロントドア フロントフラップ° (フロントフェンダ°)	フロントドア:フロントフラップ° (フロントフェンダ°) 取付状態 [除]ヒンジ (ヒ°ラー側) フロントフラップ° (フロントフェンダ°) 取外し状態 (含)ヒンジ	
取付状態  1.70  1.90	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・トリム類 ・リアビューミラー ・付属品	・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト
フロントフラップ° (フロントフェンダ°) 取外し状態  1.70  2.00	「備考」 ※フロントドアのフロントフラップ° (フロントフェンダ°) 取付状態での作業の際、ドアヒンジはヒンジ中央部のナットを取り外し分離する作業。	

訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-423 ボルボ V 5 0 2006年1月 (MB5244) を下記の通り訂正いたします。

P.108 G030 サイドウィンドウ脱着または取替 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。



G030	サイドウィンドウ脱着または取替	1枚
1. 30	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・水密テスト [除] 作業および部品の脱着または取替 ・接着材料費	



G030	サイドウィンドウ脱着または取替	1枚
1. 60	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・水密テスト [除] 作業および部品の脱着または取替 ・接着材料費	

訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-423 ボルボ V 5 0 2006年1月 (MB5244) を下記の通り訂正いたします。

P.109 G040 リアウィンドウ脱着または取替 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。



G040	リアウィンドウ脱着または取替	1台
1. 90	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・水密テスト [除] 作業および部品の脱着または取替 ・接着材料費	



G040	リアウィンドウ脱着または取替	1台
2. 20	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・水密テスト [除] 作業および部品の脱着または取替 ・接着材料費	