

訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-429 トヨタ b B 2006年3月(20系) を下記の通り訂正いたします。

P.45 B390バックドア取替

指数値の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B390 バックドア取替		1 台
ナビゲーションシステム付 リヤスポイラ付	1. 80	(含) 作業および部品の脱着または取替
	2. 10	・バックドアトリムパネルAssy ・センタストップランプカバー ・付属品
	0. 10増	・ハーネス・ウォッシャーホース縁切 ・立付調整 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・バックドアヒンジ Assy ・バックドアガラス

新

B390 バックドア取替		1 台
ナビゲーションシステム付 リヤスポイラ付 脱着 リヤスポイラ付 取替	1. 80	(含) 作業および部品の脱着または取替
	2. 10	・バックドアトリムパネルAssy ・センタストップランプカバー ・付属品
	0. 70増	・ハーネス・ウォッシャーホース縁切 ・立付調整 ・水密テスト
	0. 10増	[除] 作業および部品の脱着または取替 ・バックドアヒンジ Assy ・バックドアガラス

訂正のお願い


2008.9 株式会社自研センター

* No.J-429 トヨタ b B 2006年3月(20系)を下記の通り訂正いたします。

P.97 ボデー寸法図


ポイント間寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所


新



P.98 ボデー寸法図


ポイント間寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新



訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター


*No.J-429 トヨタ b B 2006 年 3 月 (20 系) を下記の通り訂正いたします。

P.18 B040 ヘッドランプ A s s y 脱着または取替


指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正のため、差し替え願います。

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替			片(両)側
片側	0.30	取外し状態	
両側	0.40		
		・フロントバンパカバー	・ラジエタグリル
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
ヘッドランプユニット取替		・フロントバンパサイドサポート	・焦点調整
片側		・付属品	
	0.40	「備考」	
ディスチャージ	0.50	※ヘッドランプユニット取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットを取替る作業。	
両側		※「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプAssyを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。	
	0.50		
ディスチャージ	0.80		
補修用ヘッドランプブラケット取替		0.20増	

イラストはディスチャージ



補修用ヘッドランプブラケット取替



ヘッドランプユニット取替

