

訂正のお願い

2010.12 株式会社自研センター

* No.J-435 スズキ エブリイ 2006 年 5 月 (DA64V、DA64W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.147 補修塗装指数 ワゴン (DA64W 系)

塗り数値の面積に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネルAssy	1BOX	56	1.1	1.5	2.2	1.6	1.4	-
2	フロントフェンダパネル	1BOX	21	0.8	1.1	1.5	1.2	1.2	-
3	フロントドアパネルAssy	1BOX	84	1.5	2.0	2.7	1.9	1.6	-
4	リヤドアパネルAssy	1BOX	108	1.7	2.4	3.0	2.1	1.7	-
5	クォータパネル	1BOX	78	2.2	2.7	2.6	1.8	1.6	-
6	バックドアパネルAssy(ノーマルルーフ)	1BOX	128	2.0	2.6	3.3	2.3	1.9	-
7	バックドアパネルAssy(ハイルーフ)	1BOX	152	2.2	3.0	3.6	2.5	2.1	-
8	テールスカートアウトパネル ※1	1BOX	39	1.2	1.6	1.8	1.4	1.3	-
9	ルーフパネル(ノーマルルーフ)	1BOX	298	3.9	5.1	4.7	3.7	3.1	-
10	ルーフパネル(ハイルーフ)	1BOX	332	4.2	5.5	4.9	3.8	3.2	-
11	サイドシルパネル	1BOX	20	1.0	1.1	1.1	-	-	-

○：誤り箇所

新

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネルAssy	1BOX	56	1.1	1.5	2.2	1.6	1.4	-
2	フロントフェンダパネル	1BOX	21	0.8	1.1	1.5	1.2	1.2	-
3	フロントドアパネルAssy	1BOX	84	1.5	2.0	2.7	1.9	1.6	-
4	リヤドアパネルAssy	1BOX	108	1.7	2.4	3.0	2.1	1.7	-
5	クォータパネル	1BOX	78	2.2	2.7	2.6	1.8	1.6	-
6	バックドアパネルAssy(ノーマルルーフ)	1BOX	128	2.0	2.6	3.3	2.3	1.9	-
7	バックドアパネルAssy(ハイルーフ)	1BOX	152	2.2	3.0	3.6	2.5	2.1	-
8	テールスカートアウトパネル ※1	1BOX	39	1.2	1.6	1.8	1.4	1.3	-
9	ルーフパネル(ノーマルルーフ)	1BOX	297	3.9	5.1	4.7	3.7	3.1	-
10	ルーフパネル(ハイルーフ)	1BOX	332	4.2	5.5	4.9	3.8	3.2	-
11	サイドシルパネル	1BOX	20	1.0	1.1	1.1	-	-	-