

# 訂正のお願い


2013.4 株式会社自研センター

\*No.J-446 ホンダ ゼスト 2006年9月 (JE1・2系) を下記の通り訂正いたします。

P. 92ボディ寸法図にて、以下の誤りが有ったため訂正いたします。  
なお、差し替えページは本訂正案内の末尾にあります。

**P. 92 ボディ寸法図 ボディ寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。**




○:訂正箇所



## ボデー寸法図

## 〈フロア〉

単位:mm  
( )内数値は4WD車を示す。



# 訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター



\*No.J-446 ホンダ ゼスト 2006年9月(JE1・2系)を下記の通り訂正いたします。

## P.94 ボデー寸法図 ■アンダボデー実測寸法 <エンジンルームとフロントフロア>

計測箇所の表記及び寸法の誤りにより、差し替え願います。

旧



単位:mm



○: 誤り箇所

新

単位:mm



# 訂正のお願い

2007.4 株式会社自研センター



\*No.J-446 ホンダ ゼスト 2006年9月 (JE1・2系) を下記の通り訂正いたします。

P. 16 B040 ヘッドライト脱着または取替 指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正および  
イラスト追加のため、差し替え願います。

B040 ヘッド ライト脱着または取替		片(両)側
脱着		取外し状態
片側	0.30	・フロントバンパ フェイス
両側	0.40	(含) 作業および部品の脱着または取替
取替		・フロントバンパ アッパ ビーム ・パルプ
片側	0.40	・付属品 ・焦点調整
ディスチャージ	0.60	〔除〕 作業および部品の脱着または取替
両側	0.50	・ヘッド ライト初期位置学習
ディスチャージ	0.90	「備考」
ユニット取替		ユニット取替とはパルプ類を再使用しヘッド ライトユニットを取替る作業。
片側	0.40	「補修用ヘッド ライトマウンティング レッグ キット取替」の指標はヘッド ライトマウンティング レッグ キットが損傷した場合、ヘッド ライトを取外した後に行う補修用ヘッド ライトマウンティング レッグ キットを1個取替る作業。
ディスチャージ	0.60	
両側	0.50	
ディスチャージ	0.90	
補修用ヘッド ライトマウンティング レッグ キット取替	0.30増	

▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

ハロゲン



補修用ヘッドライトマウンティング レッグキット取替



ディスチャージ

