

訂正のお願い

2013. 6 株式会社自研センター

*No.J-475 ニッサン スカイライン 2007年6月（V36系）を下記の通り訂正いたします。

P.84 エンジンルーム概要



部品名称に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

A	エアコンコンプレッサ
B	クランクプーリ
C	アイドラプーリ
D	補機ベルトオートテンショナ
E	オルタネータ
F	パワーステアリングオイルポンプ
G	アイドラプーリ
a	補機ベルト

エンジンルーム概要

◆ VQ35HR (3,498cc) V型6気筒 DOHC 仕様エンジン



A	エアコンコンプレッサ
B	クランクプーリ
C	アイドラプーリ
D	アイドラプーリ
E	補機ベルトオートテンショナ
F	オルタネータ
G	パワーステアリングオイルポンプ
a	補機ベルト



①	ブレーキマスタシリンダ Assy
②	アンチスキッドアクチュエータ & ECU Assy
③	エンジンルームハーネス Assy
④	リザーブタンク Assy
⑤	エアクリーナ Assy
⑥	ウインドシールドウォッシュタンク Assy
⑦	ラジエータコンデンサ Assy
⑧	リザーブタンク Assy
⑨	リレーボックス
⑩	エアクリーナ Assy
⑪	リレーボックス
⑫	エンジンルームハーネス Assy
⑬	バッテリー

新

- ▶ フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済。
- ▶ 装備については、装備一覧表 (P 8 ~ 9) を参照。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶ *の部品は取替作業時に含む。

標準


ディスタンスセンサAssy 脱着



フェーシアのみ

P.15 B010、020フロントバンパ脱着、フロントバンパ取替
 イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧




: 誤り箇所

新


- ▶ フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済。
- ▶ 装備については、装備一覧表 (P 8 ~ 9) を参照。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶ *の部品は取替作業時に含む。

スポーツ

ディスタンスセンサAssy脱着



*フロントアンダカバー



フロントバンパ
エネルギアブソーバ

