

訂正のお願い

2011.12 株式会社自研センター

*No.J-580 ダイハツ ミラ ココア 2010年5月(L675S、L685S系)を下記の通り訂正いたします。

P.29 B172

指数値の一部に削除訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B172	両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートアッパ(センタ)、ラジエータサポートロー、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 左側 3.50 右側 3.60 </div>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・コンデションAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントロックサポート ・両側ラジエータサポートアッパ ・フロントサイドメンバプレートサブ Assyフロント ・フロントバンパアーム ・フロントサスペンションメンバブレースフロント ・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 <p>「備考」</p> <p>※ラジエータサポートアッパとは品名コード(53214Aおよび53213A)を示す。 ※フロントバンパアームは左側の部品名称。右側の部品名称はフロントサイドメンバエクステンションサブ Assy。</p>	

B172	両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートアッパ(センタ)、ラジエータサポートロー、片側フロントサイドメンバ半載取替	片側
3.50	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・コンデションAssy(ウイスクリーパ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フードロックサポート ・両側ラジエータサポートアッパ ・フロントサイドメンバプレートサブAssyフロント ・フロントバンパアーム ・フロントサスペンションメンバブレースフロント ・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 <p>「備考」</p> <p>※ラジエータサポートアッパとは品名コード(53214Aおよび53213A)を示す。 ※フロントバンパアームは左側の部品名称。右側の部品名称はフロントサイドメンバエクステンションサブAssy。</p>	

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。

