

訂正のお願い


2011. 10 株式会社自研センター

*No.J-603 トヨタ F J クルーザー 2011 年 2 月 (GSJ15W 系) を下記の通り訂正いたします。


P.37 B200、B210

イラスト欄でイラストに一部欠落および誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所



- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。



訂 正 の お 願 い

2011. 6 株式会社自研センター

*No.J-603 トヨタ F J クルーザー 2011 年 2 月 (GSJ15W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.82 補修塗装指数 (1)外板パネル補修塗装指数(溶剤系) ③付加数値 h. 2トーン加算

P.86 補修塗装指数 (4)外板パネル補修塗装指数(水性) ③付加数値 g. 2トーン加算

注意書き文章が不足していたため、差し替え願います。

旧

(注) S / 3 P、M・2 P / 3 P の組合せ数値は、ブース使用に関する時間が含まれているので、別途ブース加算は適用しないでください。

新

(注1) S / 3 P、M・2 P / 3 P の組合せ数値は、ブース使用に関する時間が含まれているので、別途ブース加算は適用しないでください。

(注2) トヨタ F J クルーザーのバックドアパネルサブ A s s y 裏面の 2 トーン作業は加味しておりません。