訂正のお願い

2021.4 株式会社自研センター

*No.J-492 トヨタ ランドクルーザー (200系) 2007年12月を下記の通り訂正いたします。


P.60 M222

指数テーブルの一部に追加訂正があったため、該当ページを差替え願います。

削除·訂正 追加


M222 リヤクーリング・ユニット脱着または取替			
	0. 30	取外し状態 ・左サードシート	
クーラガスチャージ 冷却水補充	1.00増	(含)作業および部品の脱着または取替 ・リヤサイト、エアタ、クトNo.1	
フロンガス回収・再使用	0.40増	[除] 作業および部品の脱着または取替 ・トワム類 ・フロンガス代	

M220 ブロワ Assy 脱着または取替			1台
0.20	取外し状態 ・インストルメントパネル (含)作業および部品の脱着または取替・付属品	・インストルメントパネルリインホースメ	ント



M222 U	ノヤクーリ	ノングユニット脱着または取替		1台
0.30 クーラガスチャージ 1.00増				
		取外し状態		
		・左サードシート		
		(含)作業および部品の脱着または取替		
 冷却水補充		・リヤサイドエアダクトNo.1		
0.30増		[除]作業および部品の脱着または取替		
		・トリム類	・フロンガス代	
フロンガス回収・	再使用			
0.40	増			

▶脱着作業時❶グループは一体で脱着。



訂正のお願い


2016.2 株式会社自研センター

*No.J-492 トヨタ ランドクルーザー (200系) 2007年12月を下記の通り訂正いたします。

P.29 B191


イラスト欄の一部に誤りがあったため、差替え願います。

〇:訂正箇所



B191	片側フロントと	プラー取替		片側
	7.40	フロントピラー上部および下部 (ロッカパネル部) での 取外し状態 ・ボンネット (フード) ヒンジ Assy ・フロントフェンダエプロン ・カウルトップサイドパネル ・フロントドア (含) 作業および部品の脱着または取替 ・サイドパネルガセット ・フロントピラーリインホースメントロワー ・サイドパネルインナ 「備考」 ※センタピラーアウタ前端部は再使用する。	・ステップパネル ・インストルメントパネル ・ウインドシールドガラス ・配線	

▶カット断面図はB190 (P28)を参照。



訂正のお願い


2009.10 株式会社自研センター

*No.J-492 トヨタ ランドクルーザー 2007年12月(200系)を下記の通り訂正いたします。

P.121 サイレンサシート貼り付け位置

イラストに誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



: 誤り箇所

