

訂正のお願い

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-803 ニッサン リーフ (ZE1系) 2018年1月について、下記の通り訂正いたします。

P.26 B125


指数の割増数値、含む作業に変更がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 訂正・追加、 追加


B125	
(1)ラジエータコアアッパサポート取替	
0.40	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア
	(含)作業および部品 ・付属品
割増項目	
チャージポートリッドCOMP	
0.10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 —
チャージポートブラケットAssy脱着	
<u>0.40増</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・エアバッグセンサフロントセンタブラケット脱着 ・ <u>両側コンデンサシール脱着</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ・チャージポートリッドCOMP脱着 </div>	
チャージポートブラケットAssy取替	
<u>0.40増</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・エアバッグセンサフロントセンタブラケット脱着 ・ <u>両側コンデンサシール脱着</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ・チャージポートリッドCOMP ・チャージリッドランプAssy </div>	
* [除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

チャージポートリッドCOMP



チャージポートブラケットAssy脱着または取替



B125

(1)ラジエータコアアップサポート取替

0. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア
	(含)作業および部品
	・付属品

割増項目

チャージポートリッドCOMP

0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—

チャージポートブラケットAssy脱着

0. 40増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・エアバッグセンサフロントセンタブラケット脱着 ・両側コンデンサシール脱着
	・チャージポートリッドCOMP脱着

チャージポートブラケットAssy取替

0. 40増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・エアバッグセンサフロントセンタブラケット脱着 ・両側コンデンサシール脱着
	・チャージポートリッドCOMP ・チャージリッドランプAssy

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

チャージポートリッドCOMP

チャージポートブラケットAssy脱着または取替

ラジエータコアアップサポート