訂正のお願い

2009. 6　株式会社自研センター

＊No.J-322 ホンダ モビリオスパイク 2003年2月(GK1･2系)を下記の通り訂正いたします。

P.78　ボデー寸法図 ■ アッパボデー実測寸法

寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新



P.82　ボデー寸法図　■ アンダボデー実測寸法

寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新



P.83　ボデー寸法図

寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新


F
632
G
975
1057
g
682
f
〈4WD 車〉
D
E
F
H
541
998
976
1019
1392
946
743
1156
1268
1000
1346
544
e
1019
672
d
f
h
左側
右側
〈2WD 車〉

訂正のお願い

2008.6　株式会社自研センター

＊No.J-322 ホンダ モビリオ スパイク 2003年2月（GK1、2系）を下記の通り訂正いたします。

P.103　補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネル名	ボデー形状	面積 ㎡	取替パネル		修正パネル			高機能塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	ボンネット	4DW	91	1.5	2.1	3.0	2.1	1.8	-
2	フロントフェンダ	4DW	40	1.2	1.7	2.0	1.6	1.4	-
3	フロントドア	4DW	71	1.6	2.2	2.7	1.9	1.6	-
4	リヤドア	4DW	72	1.7	2.2	2.7	1.9	1.6	-
5	リヤアウトサイドパネル ※1	4DW	89	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	-
6	テールゲート	4DW	129	2.4	3.2	3.6	2.5	2.0	-
7	リヤパネル ※2	4DW	39	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	-
8	ルーフパネル ※3	4DW	337	4.6	6.2	5.5	4.1	3.5	-
9	フロントアウトサイドシル	4DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

新

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネル名	ボデー形状	面積 ㎡	取替パネル		修正パネル			高機能塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	ボンネット	4DW	91	1.5	2.1	3.0	2.1	1.8	-
2	フロントフェンダ	4DW	40	1.2	1.7	2.0	1.6	1.4	-
3	フロントドア	4DW	71	1.6	2.2	2.7	1.9	1.6	-
4	リヤドア	4DW	72	1.7	2.2	2.7	1.9	1.6	-
5	リヤアウトサイドパネル ※1	4DW	89	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	-
6	テールゲート	4DW	129	2.4	3.2	3.6	2.5	2.0	-
7	リヤパネル ※2	4DW	78	1.8	2.3	2.7	1.9	1.7	-
8	ルーフパネル ※3	4DW	337	4.6	6.2	5.5	4.1	3.5	-
9	フロントアウトサイドシル	4DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-