訂 正 の お 願 い

2007.4　　株式会社自研センター

＊No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 16　B040 ヘッドライト脱着または取替　指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正および
イラスト追加のため、差し替え願います。

B040 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ脱着または取替		片(両)側
脱着		**取外し状態**
片側	0.40	・ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟ
両側	0.50	**（含）作業および部品の脱着または取替**
		・ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｶﾞｰﾆｯｼｭ　・ﾊﾞﾙﾌﾞ
取替		・ﾊﾞｯﾃﾘｶﾞｰﾆｯｼｭ(左側)　・付属品
片側	0.60	・ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｱｯﾊﾟｰﾋﾞｰﾑ　・焦点調整
両側	0.90	**［除］作業および部品の脱着または取替**
		・AFS(ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞﾌﾛﾝﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄの学習作業
ﾕﾆｯﾄ取替		**「備考」**
片側	0.60	※ﾕﾆｯﾄ取替とはﾊﾞﾙﾌﾞ類を再使用しﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾕﾆｯﾄを取替る作業。
両側	0.90	※「補修用ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾚｯｸﾞｷｯﾄ取替」の指数はﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾚｯｸﾞｷｯﾄが損傷した場合、ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄを取外した後に行う補修用ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾚｯｸﾞｷｯﾄを1個取替る作業。
補修用ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾚｯｸﾞｷｯﾄ取替	0.30増	

▶脱着作業時❶グループは一体で脱着。
▶ユニット取替とは❶グループを一体で取外し後❷の部品のみを取り替る作業。



訂 正 の お 願 い

2006.9　　株式会社自研センター

＊No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.30　B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

削除･訂正　　追加

B210	片側フロントドアまたは片側リヤドア取替	１枚
ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞﾊﾟﾈﾙ 取付状態　~~2.60~~ 2.50 ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞﾊﾟﾈﾙ 取外し状態　~~2.40~~ 2.50 ﾘﾔﾄﾞｱ　2.80	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ:ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞﾊﾟﾈﾙ取付状態　[除]ﾋﾝｼﾞ :ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞﾊﾟﾈﾙ取外し状態（含）ﾋﾝｼﾞ ﾘﾔﾄﾞｱ　:(含)ﾋﾝｼﾞ （含）作業および部品の脱着または取替 ・ﾄﾘﾑ類　・ﾊｰﾈｽ縁切 ・ﾄﾞｱﾐﾗｰAssy　・立付調整 ・付属品　・水密ﾃｽﾄ	

訂 正 の お 願 い

2006.5　　株式会社自研センター

＊ No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.49　M030 フロントサスペンション片側脱着　指数テーブル欄の一部を追加、削除･訂正のため、差し替え願います。

旧

M030	フロントサスペンション片側脱着		片側
左側 2.70 右側 2.50	取外し状態		
	･フロントバンパフェイス	･フロントフェンダパネル	
	･ヘッドライト	･サイドシルガーニッシュAssy	
	（含）作業および部品の脱着		
	･ブレーキエア抜き	･フロントホイールアライメント測定	
	･トランスミッションオイル補充(左側)	･ロードテスト	
	［除］作業および部品の脱着		
	･フロントサブフレームCOMP	･AFS(アダプティブフロントライティングシステム)	
	･トランスミッションオイル補充(右側)	コントロールユニットの学習作業	

新

削除･訂正　　追加

M030	フロントサスペンション片側脱着		片側
左側 2.70 右側 2.50	取外し状態		
	･フロントバンパフェイス	･フロントフェンダパネル	
	･ヘッドライト	･サイドシルガーニッシュAssy	
	（含）作業および部品の脱着		
	･ブレーキエア抜き	･フロントホイールアライメント測定	
	･トランスミッションオイル補充(左側)	･ロードテスト	
	［除］作業および部品の脱着		
	~~･フロントサブフレームCOMP~~	･AFS(アダプティブフロントライティングシステム)	
	･トランスミッションオイル補充(右側)	コントロールユニットの学習作業	
		･ステアリング舵角センサ中点値書込み	

訂 正 の お 願 い

2006.5　　株式会社自研センター

＊ No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.50　M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整　指数テーブル欄の一部を追加、削除・訂正のため、差し替え願います。

旧

M040	フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	片側
左側 4.10 右側 4.00		
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス	・フロントフェンダパネル
	・ヘッドライト	・サイドシルガーニッシュAssy
	（含）作業および部品の脱着または取替	
	・フロントロアブラケットCOMP	・トランスミッションオイル補充(左側)
	・ドライブシャフト点検	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ブレーキエア抜き	・ロードテスト
	［除］作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサブフレームCOMP	・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業
	・ブレーキ分解	
	・トランスミッションオイル補充(右側)	

新

削除・訂正　　追加

M040	フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	片側
左側 4.10 右側 4.00		
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス	・フロントフェンダパネル
	・ヘッドライト	・サイドシルガーニッシュAssy
	（含）作業および部品の脱着または取替	
	・フロントロアブラケットCOMP	・トランスミッションオイル補充(左側)
	・ドライブシャフト点検	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ブレーキエア抜き	・ロードテスト
	［除］作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサブフレームCOMP	・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業
	・ブレーキ分解	
	・トランスミッションオイル補充(右側)	・ステアリング舵角センサ中点値書込み

訂 正 の お 願 い

2006.5　　株式会社自研センター

＊ No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.51　M060 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整　指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M060	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整	1台
8.10 電動パワーステアリング 7.80	**取外し状態** ・フロントパネルグループ　・ATFクーラCOMP ・コンデンサCOMP　・パワーステアリングオイルクーラ ・ラジエタCOMP **（含）作業および部品の脱着または取替** ・エアクリーナ　・パワーステアリングエア抜き ・フロントタワーバーCOMP　・トランスミッションオイル補充 ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着　・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ドライブシャフト点検　・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き　・ロードテスト **［除］作業および部品の脱着または取替** ・ブレーキ分解　・ステアリング舵角センサ中点値書込み ・パワーステアリングエア抜き　・トルクセンサ中点値書込み （電動パワーステアリング）　（電動パワーステアリング） ・トランスミッションオイル補充(右側)	

新

追加

M060	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整	1台
8.10 電動パワーステアリング 7.80	**取外し状態** ・フロントパネルグループ　・ATFクーラCOMP ・コンデンサCOMP　・パワーステアリングオイルクーラ ・ラジエタCOMP **（含）作業および部品の脱着または取替** ・エアクリーナ　・パワーステアリングエア抜き ・フロントタワーバーCOMP　・トランスミッションオイル補充 ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着　・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ドライブシャフト点検　・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き　・ロードテスト **［除］作業および部品の脱着または取替** ・ブレーキ分解　・ステアリング舵角センサ中点値書込み ・パワーステアリングエア抜き　・トルクセンサ中点値書込み （電動パワーステアリング）　（電動パワーステアリング） ・トランスミッションオイル補充(右側) ・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業	

訂 正 の お 願 い

2006.5　　株式会社自研センター

＊ No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.51　M070 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、サスペンション両側分解・点検・組立・調整　指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M070	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy脱着、サスペンション両側分解・点検・組立・調整		1台
11.40 電動パワーステアリング 11.10	取外し状態		
	・フロントパネルグループ	・ATFクーラCOMP	
	・コンデンサCOMP	・パワーステアリングオイルクーラ	
	・ラジエタCOMP		
	（含）作業および部品の脱着または取替		
	・エアクリーナ	・ブレーキエア抜き	
	・フロントタワーバーCOMP	・パワーステアリングエア抜き	
	・パワーステアリングギヤボックスCOMP	・トランスミッションオイル補充	
	・フロントサブフレームCOMP	・フロントホイールアライメント測定・微調整	
	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	・エンジン調整	
	・ドライブシャフト点検	・ロードテスト	
	［除］作業および部品の脱着または取替		
	・ブレーキ分解	・ステアリング舵角センサ中点値書込み	
	・パワーステアリングエア抜き	・トルクセンサ中点値書込み	
	（電動パワーステアリング）	（電動パワーステアリング）	

新

追加

M070	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy脱着、サスペンション両側分解・点検・組立・調整		1台
11.40 電動パワーステアリング 11.10	取外し状態		
	・フロントパネルグループ	・ATFクーラCOMP	
	・コンデンサCOMP	・パワーステアリングオイルクーラ	
	・ラジエタCOMP		
	（含）作業および部品の脱着または取替		
	・エアクリーナ	・ブレーキエア抜き	
	・フロントタワーバーCOMP	・パワーステアリングエア抜き	
	・パワーステアリングギヤボックスCOMP	・トランスミッションオイル補充	
	・フロントサブフレームCOMP	・フロントホイールアライメント測定・微調整	
	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	・エンジン調整	
	・ドライブシャフト点検	・ロードテスト	
	［除］作業および部品の脱着または取替		
	・ブレーキ分解	・ステアリング舵角センサ中点値書込み	
	・パワーステアリングエア抜き	・トルクセンサ中点値書込み	
	（電動パワーステアリング）	（電動パワーステアリング）	
	・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業		

訂 正 の お 願 い

2006.5　　株式会社自研センター

＊ No.J-408 ホンダ レジェンド 2005 年 7 月（KB1 系）を下記の通り訂正いたします。

P.55　M170 ステアリングコラム Assy 脱着および M180 ステアリングコラム Assy 取替　指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M170	ステアリングコラムAssy脱着	1台
0.80	（含）作業および部品の脱着 ・グリップAssy(ステアリングホイール)　・ドライバアンダカバーAssy ・インストルメントドライバロアカバーAssy　・付属品 ［除］作業および部品の脱着 ・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業	

M180	ステアリングコラムAssy脱着	1台
1.50	（含）作業および部品の脱着または取替 ・グリップAssy(ステアリングホイール)　・ドライバアンダカバーAssy ・インストルメントドライバロアカバーAssy　・付属品 ［除］作業および部品の脱着または取替 ・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業	

新

追加

M170	ステアリングコラムAssy脱着	1台
0.80	（含）作業および部品の脱着 ・グリップAssy(ステアリングホイール)　・ドライバアンダカバーAssy ・インストルメントドライバロアカバーAssy　・付属品 ［除］作業および部品の脱着 ・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業 ・ステアリング舵角センサ中点値書込み	

M180	ステアリングコラムAssy脱着	1台
1.50	（含）作業および部品の脱着または取替 ・グリップAssy(ステアリングホイール)　・ドライバアンダカバーAssy ・インストルメントドライバロアカバーAssy　・付属品 ［除］作業および部品の脱着または取替 ・AFS(アダプティブフロントライティングシステム)コントロールユニットの学習作業 ・ステアリング舵角センサ中点値書込み	