訂正のお願い

2012.8　株式会社自研センター

＊No.J-579 スバル レガシィ アウトバック 2010年4月(BR9･BRF系)を下記の通り訂正いたします。

P.44　B210

指数値および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B210	片側フロントドアパネルAssy または片側リヤドアパネルAssy 取替	1 枚
フロントドア フロントフェンダ COMP 取付状態 2.60 フロントフェンダ COMP 取外し状態 2.60 リヤドア 2.60	フロントドアパネル Assy：フロントフェンダ COMP 取付状態　[除]ヒンジ ：フロントフェンダ COMP 取外し状態(含)ヒンジ リヤドアパネル Assy　：(含)ヒンジ **(含) 作業および部品の脱着または取替** ・ドアミラーユニット　・ハーネス縁切 ・必要範囲のトリム類　・立付調整 ・付属品　・水密テスト ・ドアサッシュテープ貼付け	

B200	片側フロントドアパネルAssyまたは片側リヤドアパネルAssy 脱着	１枚

ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ 0.60 ﾘﾔﾄﾞｱ 0.50	ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ COMP取付状態 ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙAssy：[除]ﾋﾝｼﾞ ﾘﾔﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙAssy　：(含)ﾋﾝｼﾞ （含）作業および部品の脱着 ・必要範囲のﾄﾘﾑ類(ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ)　・立付調整 ・ﾊｰﾈｽ縁切　・水密ﾃｽﾄ

B210	片側フロントドアパネルAssyまたは片側リヤドアパネルAssy 取替	１枚

ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ COMP取付状態 2.60 D4S、F3T、D7H　2.30 ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ COMP取外し状態 2.60 D4S、F3T、D7H　2.30 ﾘﾔﾄﾞｱ 2.60 D4S、F3T、D7H　2.20	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙAssy：ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ COMP取付状態　[除]ﾋﾝｼﾞ ：ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞ COMP取外し状態　(含)ﾋﾝｼﾞ ﾘﾔﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙAssy　：(含)ﾋﾝｼﾞ （含）作業および部品の脱着または取替 ・ﾄﾞｱﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ　・ﾊｰﾈｽ縁切 ・必要範囲のﾄﾘﾑ類　・立付調整 ・付属品　・水密ﾃｽﾄ ・ﾄﾞｱｻｯｼﾃｰﾌﾟ貼付け ［除］作業および部品の脱着または取替 ・ﾄﾞｱｻｯｼﾃｰﾌﾟ貼付け(D4S、F3T、D7H) 「備考」 ※D4S：ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ・ｼﾘｶ、F3T：ｸﾞﾗﾌｧｲﾄｸﾞﾚｰ・ﾒﾀﾘｯｸ、D7H：ﾀﾞｰｸｱﾒｼﾞｽﾄ・ｷﾞｬﾗｸｼｨはｶﾗｰNo.を示す。 上記ｶﾗｰNo.についてはﾄﾞｱｻｯｼﾃｰﾌﾟの設定なし。