# 訂 正 の お 願 い

2012. 10　　株式会社自研センター

＊No.J-617 スズキ ソリオ 2011 年 7 月（MA15S 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 90　M270

本文に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

■ホールアライメント

| | 項　目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| フロント | サイドスリップ（1m につき）[mm] | | OUT 3.0 ～ IN 3.0 | |
| | トーイン [mm] | | 0±1 | |
| | キャンバー [度]（調整不可） | | 0° 00' | |
| | キャスター [度]（調整不可） | | 5° 00' | |
| | キングピン傾斜角 [度]（調整不可） | | 12° 00' | |
| | ホイール切れ角 [度] | 内側 | 37° ± 2° | |
| | | 外側 | 32° ± 2° | |
| リヤ | トーイン [mm]（調整不可） | | ２ＷＤ | ４ＷＤ |
| | | | 4±5 | 0±5 |
| | キャンバー [度]（調整不可） | | 0° 00'±1° 00 | |

| M270 | |
|---|---|
| （1）ホイールアライメント測定 | |
| 0．50 | 取外し状態<br>－ |
| | （含）作業および部品<br>・トーイン調整　・微調整<br>・リヤのサイドスリップ測定 |

■ホイールアライメント

| | 項　目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| フロント | サイドスリップ（1m につき）［mm］ | | OUT 3.0 ～ IN 3.0 | |
| | トーイン ［mm］ | | 0±1 | |
| | キャンバー ［度］（調整不可） | | 0° 00’ | |
| | キャスター ［度］（調整不可） | | 5° 00’ | |
| | キングピン傾斜角 ［度］（調整不可） | | 12° 00’ | |
| | ホイール切れ角 ［度］ | 内側 | 37° ± 2° | |
| | | 外側 | 32° ± 2° | |
| リヤ | トーイン ［mm］（調整不可） | | ２ＷＤ | ４ＷＤ |
| | | | 4±5 | 0±5 |
| | キャンバー ［度］（調整不可） | | 0° 00’±1° 00 | |

# 訂 正 の お 願 い

2012. 2　　株式会社自研センター

＊No.J-617 スズキ ソリオ 2011 年 7 月（MA15S 系）を下記の通り訂正いたします。

P.36　B190

指数テーブル欄に追加訂正が有ったため、差替え願います。

○:訂正箇所

| B190 | | |
|---|---|---|
| （1）片側フロントピラー、片側カウリングサイドメンバ取替 | | |
| 左側<br>7. 50 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・フロントフェンダパネル | ・スプラッシュガードAssy<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ウィンドシールドガラス<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替 | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・付属品 |
| 右側<br>10. 00 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・ウィンドシールドワイパAssy<br>・フロントフェンダパネル | ・スプラッシュガードAssy<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ルーフライニング<br>・リヤシート<br>・ウィンドシールドガラス<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替<br>・フロントピラーインナエクステンション（再使用） | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・ルーフサイドインナパネル前端部（再使用）<br>・付属品 |
| ・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 | | |

| B190 | | |
|---|---|---|
| （1）片側フロントピラー、片側カウリングサイドメンバ取替 | | |
| 左側<br>7. 50 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・フロントフェンダパネル | ・スプラッシュガードAssy<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ウィンドシールドガラス<br>・フロントピラーガラス<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替 | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・付属品 |
| 右側<br>10. 00 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・ウィンドシールドワイパAssy<br>・フロントフェンダパネル<br>・スプラッシュガードAssy | ・フロントドアパネルAssy<br>・ルーフライニング<br>・リヤシート<br>・ウィンドシールドガラス<br>・フロントピラーガラス<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替<br>・フロントピラーインナエクステンション（再使用） | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・ルーフサイドインナパネル前端部（再使用）<br>・付属品 |
| ・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 | | |

＊No.J-617 スズキ ソリオ 2011年7月（MA15S系）

P.38　B191

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

○：訂正箇所

| B191 | | |
|---|---|---|
| （1）片側フロントピラー取替 | | |
| 左側<br>6．70 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・両側ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・フロントフェンダパネル<br>・スプラッシュガードAssy<br>・フードロッククロスメンバ<br>・フェンダエプロンパネルセット | ・ランプサポートブレース<br>・カウリングサイドメンバ<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ウィンドシールドガラス<br>・コンデンサAssy<br>・ラジエータAssy<br>・フロントサスペンション<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替 | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・付属品 |
| 右側<br>9．20 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・両側ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・ウィンドシールドワイパAssy<br>・フロントフェンダパネル<br>・スプラッシュガードAssy<br>・フードロッククロスメンバ<br>・フェンダエプロンパネルセット<br>・ランプサポートブレース<br>・カウリングサイドパネル（半裁） | ・カウリングサイドメンバ<br>・ホーンブラケット<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ルーフライニング<br>・リヤシート<br>・ウィンドシールドガラス<br>・コンデンサAssy<br>・ラジエータAssy<br>・フロントサスペンション<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替<br>・フロントピラーインナエクステンション（再使用） | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・ルーフサイドインナパネル前端部（再使用）<br>・付属品 |
| ・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 | | |

| B191 | | |
|---|---|---|
| （1）片側フロントピラー取替 | | |
| 左側<br>6．70 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・両側ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・フロントフェンダパネル<br>・スプラッシュガードAssy<br>・フードロッククロスメンバ<br>・フェンダエプロンパネルセット<br>・ランプサポートブレース | ・カウリングサイドメンバ<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ウィンドシールドガラス<br>・フロントピラーガラス<br>・コンデンサAssy<br>・ラジエータAssy<br>・フロントサスペンション<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替 | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・付属品 |
| 右側<br>9．20 | 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパ<br>・ラジエータグリル<br>・両側ヘッドランプユニット<br>・フロントフードパネル<br>・カウリングトップセンタガーニッシュ<br>・ウィンドシールドワイパAssy<br>・フロントフェンダパネル<br>・スプラッシュガードAssy<br>・フードロッククロスメンバ<br>・フェンダエプロンパネルセット<br>・ランプサポートブレース<br>・カウリングサイドパネル（半裁） | ・カウリングサイドメンバ<br>・ホーンブラケット<br>・フロントドアパネルAssy<br>・ルーフライニング<br>・リヤシート<br>・ウィンドシールドガラス<br>・フロントピラーガラス<br>・コンデンサAssy<br>・ラジエータAssy<br>・フロントサスペンション<br>・コラプシブルステアリングコラムAssy<br>・インストゥルメントメインパネル |
| | （含）作業および部品 | |
| | ・ダッシュサイドパネル取替<br>・ドアヒンジ№1リテーナ取替<br>・ドアヒンジ№2リテーナ取替<br>・フロントピラーインナエクステンション（再使用） | ・フロントピラーインナパネル取替<br>・ルーフサイドインナパネル前端部（再使用）<br>・付属品 |
| ・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 | | |