訂 正 の お 願 い

2024. 10　株式会社自研センター

＊No.J-870 レクサス ＬＣ５００ (Convertible) (URZ100 系) 2021 年１月について、
下記の通り訂正いたします。

P.68 M041
指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041		
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整		
4. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssy№2
	(含)作業および部品	
	・フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・アブソーバコントロールワイヤ ・サスペンションアームAssyロワー№2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレキシブルホースブラケットフロント ・フロントアクスルハブ	・フロントアッパアームブラケット№1 ・フロントアッパアームブラケット№2 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№1 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№2 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目		
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業		
0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品	
	―	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

M031

(1)片側フロントサスペンション脱着

2. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssy№.2
	(含)作業および部品
	・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1脱着 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2脱着 ・ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M041

(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

4. 00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssy№.2
	(含)作業および部品
	・フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・アブソーバコントロールワイヤ ・サスペンションアームAssyロワー№.2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレキシブルホースブラケットフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパアームブラケット№.1 ・フロントアッパアームブラケット№.2 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	―

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
・[除]ブレーキ分解

＊No.J-870 レクサス ＬＣ５００ (Convertible) (URZ100 系) 2021 年１月について、
下記の通り訂正いたします。

P.71 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy№.2 ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssy№.2 ・クーラコンデンサAssy ・サブラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・両側EFIフューエルパイプクランプ№.2脱着 ・カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着 ・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータ№.1脱着 ・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着 ・フューエルタンクプロテクタサブAssy№.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1脱着 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2脱着 ・フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ№.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパ№.1脱着 ・両側ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・アブソーバコントロールワイヤ ・サスペンションアームAssyロワー№.2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレキシブルホースブラケットフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパアームブラケット№.1 ・フロントアッパアームブラケット№.2 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1 ・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションロワーアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	**取外し状態**
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	―

・(含)作業および部品に記載のフェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
・EFIフューエルパイプクランプ№.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプ№.3となる
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
・[除]ブレーキ分解

M060

(1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8. 30	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
	・フロントバンパリインホースメントサブAssy	・エンジンアンダカバーAssy№.2
	・フロントバンパリインホースメントサブAssy№.2	・クーラコンデンサAssy
	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・サブラジエータAssy
	・両側ヘッドランプユニットAssy	・ラジエータAssy
	・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・エキゾーストテールパイプAssy
	・フードサブAssy	・エキゾーストパイプAssyフロント
	・両側フェンダサブAssyフロント	
	(含)作業および部品	
	・両側EFIフューエルパイプクランプ№.2脱着	・ディスクブレーキシリンダAssy
	・カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着	・ディスクブレーキダストカバーフロント
	・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータ№.1脱着	・フレキシブルホースブラケットフロント
		・フロントアクスルハブ
	・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着	・フロントアッパアームブラケット№.1
	・フューエルタンクプロテクタサブAssy№.2脱着	・フロントアッパアームブラケット№.2
	・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着	・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1
	・フロントサスペンションアッパアームAssy№.1脱着	・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2
	・フロントサスペンションアッパアームAssy№.2脱着	・フロントサスペンションサポートサブAssy
	・フロントショックアブソーバキャップ脱着	・フロントサスペンションロワーアームAssy
	・フロントフロアヒートインシュレータ№.1脱着	・フロントスタビライザリンクAssy
	・リレーブロックカバーアッパ№.1脱着	・フロントディスク
	・両側ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着	・エンジン調整
		・ブレーキエア抜き
	・アブソーバコントロールワイヤ	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・サスペンションアームAssyロワー№.2	・ロードテスト
	・ショックアブソーバAssyフロント	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・スキッドコントロールセンサワイヤフロント	
	・ステアリングナックル	
	・ディスクブレーキエアガイドプレート	

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品	
	―	

・(含)作業および部品に記載のフェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
・EFIフューエルパイプクランプ№.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプ№.3となる
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
・[除]ブレーキ分解

＊No.J-870 レクサス ＬＣ５００ (Convertible) (URZ100 系) 2021 年１月について、
下記の通り訂正いたします。

P.72 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

○○○○ 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
11. 20	**取外し状態** ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy№.2 ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssy№.2 ・クーラコンデンサAssy ・サブラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント **(含)作業および部品** ・両側EFIフューエルパイプクランプ№.2脱着 ・カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着 ・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータ№.1脱着 ・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着 ・フューエルタンクプロテクタサブAssy№.2脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・フロントフロアヒートインシュレータ№.1脱着 ・リレーブロックカバーアッパ№.1脱着 ・両側ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・両側アブソーバコントロールワイヤ ・エンジンリヤマウンティングメンバ ・エンジンルームワイヤ№.3 ・両側サイドレールリインホースメント№.2 ・両側サスペンションアームAssyロワー№.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキエアガイドプレート ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームクロスメンバサブAssyフロント ・両側フレキシブルホースブラケットフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントアッパアームブラケット№.1 ・両側フロントアッパアームブラケット№.2 ・両側フロントサスペンションアッパアームAssy№.1 ・両側フロントサスペンションアッパアームAssy№.2 ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・ラック＆ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	**取外し状態** ・フロントサスペンション **(含)作業および部品** ―

・(含)作業および部品に記載のフェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
・EFIフューエルパイプクランプ№.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプ№.3となる
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
・[除]ブレーキ分解

M070

(1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

11. 20

取外し状態

- フロントバンパカバー
- フロントバンパリインホースメントサブAssy
- フロントバンパリインホースメントサブAssy№2
- ラジエータロワーエアデフレクタ
- 両側ヘッドランプユニットAssy
- 両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
- フードサブAssy
- 両側フェンダサブAssyフロント
- 両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- エンジンアンダカバーAssy№2
- クーラコンデンサAssy
- サブラジエータAssy
- ラジエータAssy
- エキゾーストテールパイプAssy
- エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- 両側EFIフューエルパイプクランプ№2脱着
- カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着
- セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータ№1脱着
- フェンダエプロンブレースサブAssy脱着
- フューエルタンクプロテクタサブAssy№2脱着
- プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着
- 両側フロントショックアブソーバキャップ脱着
- フロントフロアヒートインシュレータ№1脱着
- リレーブロックカバーアッパ№1脱着
- 両側ロワーアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着
- 両側アブソーバコントロールワイヤ
- エンジンリヤマウンティングメンバ
- エンジンルームワイヤ№3
- 両側サイドレールリインホースメント№2
- 両側サスペンションアームAssyロワー№2
- 両側ショックアブソーバAssyフロント
- 両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント
- スタビライザバーフロント
- 両側ステアリングナックル
- 両側タイロッドAssy
- 両側ディスクブレーキエアガイドプレート
- 両側ディスクブレーキシリンダAssy
- 両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- フレームクロスメンバサブAssyフロント
- 両側フレキシブルホースブラケットフロント
- 両側フロントアクスルハブ
- 両側フロントアッパアームブラケット№1
- 両側フロントアッパアームブラケット№2
- 両側フロントサスペンションアッパアームAssy№1
- 両側フロントサスペンションアッパアームAssy№2
- 両側フロントサスペンションサポートサブAssy
- 両側フロントサスペンションロワーアームAssy
- 両側フロントスタビライザリンクAssy
- 両側フロントディスク
- ラック＆ピニオンパワーステアリングギヤAssy
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定・微調整
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増

取外し状態

- フロントサスペンション

(含)作業および部品

―

- (含)作業および部品に記載のフェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
- ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- EFIフューエルパイプクランプ№2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプ№3となる
- ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- [除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssy№.2取替

0. 90	取外し状態
	・エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品
	・エンジンオイル入替　　・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssy№.2