訂 正 の お 願 い

2024. 9　株式会社自研センター

＊No.J-912　メルセデス・ベンツ Aクラス（A１８０スタイル）（177084）2022 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.44　B172
指数を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

：訂正箇所

B172		
(1)片側サイドメンバフロントピース取替		
2. 80	**取外し状態**	
	・フロントバンパトリム ・クロスメンバ ・両側ランプユニット ・エンジンフード ・両側フロントフェンダ ・両側サイドメンバトリム ・接続キャリア	・両側アブソーバ ・クロスビームラジエータ ・冷媒コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy ・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品	
	・付属品	
・サイドメンバフロントピースの外側は前部でのカット作業、内側は中央部の溶接点で取外して取替える作業 ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 (含)MZタワージグ＆パネル組付け用ジグ(左側　№1、3、56)の取付・取外し (含)MZタワージグ＆パネル組付け用ジグ(右側　№2、3、56)の取付・取外し [除]セレットベンチセット ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

B172

(1)片側サイドメンバフロントピース取替

3. 10	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・両側アブソーバ
	・クロスメンバ	・クロスビームラジエータ
	・両側ランプユニット	・冷媒コンデンサ
	・エンジンフード	・ラジエータ
	・両側フロントフェンダ	・インタクーラ
	・両側サイドメンバトリム	・エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy
	・接続キャリア	・エンジンルームカバーセンタ
	(含)作業および部品	
	・付属品	

・サイドメンバフロントピースの外側は前部でのカット作業、内側は中央部の溶接点で取外して取替える作業
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・セレットベンチ使用
　(含)MZタワージグ＆パネル組付け用ジグ(左側　№1、3、56)の取付・取外し
　(含)MZタワージグ＆パネル組付け用ジグ(右側　№2、3、56)の取付・取外し
　[除]セレットベンチセット
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

■ 部は作業範囲を示す。

補給形態

訂 正 の お 願 い

2023.11　　株式会社自研センター

＊No.J-912 メルセデス・ベンツ A クラス（A180 スタイル）（177084） 2022 年 7 月について、
下記の通り指数テーブルの一部を訂正いたします。

P.134　M040

指数を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

□：訂正箇所

M040		
（1）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整		
左側 3．20	**取外し状態**	
	・フロントバンパトリム	・サイドメンバトリム
	・フロントフェンダ	・エンジンルームカバーセンタ
	（含）作業および部品	
	・カバープレート	・フロントアクスルスピードセンサ
	・コントロールアーム	・ホイールベアリング
	・サイドシャフト	・ホルダ
	・シーリングキャップ	・電気ケーブルハーネス
	・スタビライザリンケージ	・トランスミッションオイル補充
	・ステアリングナックル	・ブレーキエア抜き
	・ダンパストラット	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ピストンハウジング	・ロードテスト
	・ブレーキディスク	
右側 3．50	**取外し状態**	
	・フロントバンパトリム	・サイドメンバトリム
	・フロントフェンダ	・エンジンルームカバーセンタ
	（含）作業および部品	
	・カバープレート	・フロントコネクティングロッド
	・コントロールアーム	・ホイールベアリング
	・サイドシャフト	・ホルダ
	・シーリングキャップ	・中間シャフト
	・スタビライザリンケージ	・電気ケーブルハーネス
	・ステアリングナックル	・トランスミッションオイル補充
	・ダンパストラット	・ブレーキエア抜き
	・ピストンハウジング	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ブレーキディスク	・ロードテスト
	・フロントアクスルスピードセンサ	
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解		

M040

（1）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

左側 3．40	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・サイドメンバトリム
	・フロントフェンダ	・エンジンルームカバーセンタ
	（含）作業および部品	
	・カバープレート	・フロントアクスルスピードセンサ
	・コントロールアーム	・ホイールベアリング
	・サイドシャフト	・ホルダ
	・シーリングキャップ	・電気ケーブルハーネス
	・スタビライザリンケージ	・トランスミッションオイル補充
	・ステアリングナックル	・ブレーキエア抜き
	・ダンパストラット	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ピストンハウジング	・ロードテスト
	・ブレーキディスク	
右側 3．60	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・サイドメンバトリム
	・フロントフェンダ	・エンジンルームカバーセンタ
	（含）作業および部品	
	・カバープレート	・フロントコネクティングロッド
	・コントロールアーム	・ホイールベアリング
	・サイドシャフト	・ホルダ
	・シーリングキャップ	・中間シャフト
	・スタビライザリンケージ	・電気ケーブルハーネス
	・ステアリングナックル	・トランスミッションオイル補充
	・ダンパストラット	・ブレーキエア抜き
	・ピストンハウジング	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ブレーキディスク	・ロードテスト
	・フロントアクスルスピードセンサ	

・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・[除]ブレーキ分解

＊No.J-912 メルセデス・ベンツ Aクラス（A180 スタイル）（177084） 2022 年 7 月について、
下記の通り指数テーブルの一部を訂正いたします。

P.136 ～ P.138 M060、M070

指数を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

□ ：P.136 M060 訂正箇所

M060		
（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
左側 6．50	**取外し状態**	
	・フロントバンパトリム	・両側アブソーバ
	・クロスメンバ	・クロスビームラジエータ
	・両側ランプユニット	・冷媒コンデンサ
	・エンジンフード	・ラジエータ
	・両側フロントフェンダ	・インタクーラ
	・両側サイドメンバトリム	・エンジンルームカバーセンタ
	・接続キャリア	
	（含）作業および部品	
	・エンジンカバー脱着	・ブラケット脱着
	・カバープレート	・プラス端子絶縁キャップ脱着
	・コントロールアーム	・ブレーキディスク
	・サイドシャフト	・フロントアクスルスピードセンサ
	・サウンドプルーフィング脱着	・フロントパネルトリム脱着
	・シーリングキャップ	・ホイールベアリング
	・スタータバッテリカバー脱着	・ホルダ
	・スタータバッテリサイドウォール脱着	・電気ケーブルハーネス
	・スタビライザリンケージ	・エンジン調整
	・ステアリングナックル	・トランスミッションオイル補充
	・ダンパストラット	・ブレーキエア抜き
	・ダンパフィルタ脱着	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・バッテリ脱着	・ロードテスト
	・ピストンハウジング	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・フューエルライン固定部スペーサ脱着	
・指数は282エンジンにて作成 ・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解		

：P.137　M060 訂正箇所

M060

（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

右側 6. 70	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・両側アブソーバ
	・クロスメンバ	・クロスビームラジエータ
	・両側ランプユニット	・冷媒コンデンサ
	・エンジンフード	・ラジエータ
	・両側フロントフェンダ	・インタクーラ
	・両側サイドメンバトリム	・エンジンルームカバーセンタ
	・接続キャリア	
	（含）作業および部品	
	・エンジンカバー脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着
	・カバープレート	・ブレーキディスク
	・コントロールアーム	・フロントアクスルスピードセンサ
	・サイドシャフト	・フロントコネクティングロッド
	・サウンドプルーフィング脱着	・フロントパネルトリム脱着
	・シーリングキャップ	・ホイールベアリング
	・スタータバッテリカバー脱着	・ホルダ
	・スタータバッテリサイドウォール脱着	・中間シャフト
	・スタビライザリンケージ	・電気ケーブルハーネス
	・ステアリングナックル	・エンジン調整
	・ダンパストラット	・トランスミッションオイル補充
	・ダンパフィルタ脱着	・ブレーキエア抜き
	・バッテリ脱着	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ピストンハウジング	・ロードテスト
	・フューエルライン固定部スペーサ脱着	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ブラケット脱着	

・指数は282エンジンにて作成
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・[除]ブレーキ分解

：P.138　M070 訂正箇所

M070

(1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8. 80

取外し状態

- フロントバンパトリム
- クロスメンバ
- 両側ランプユニット
- エンジンフード
- 両側フロントフェンダ
- 両側サイドメンバトリム
- 接続キャリア
- 両側アブソーバ
- クロスビームラジエータ
- 冷媒コンデンサ
- ラジエータ
- インタクーラ
- エンジンルームカバーセンタ

(含)作業および部品

- インテグラルサポート
- エンジンカバー脱着
- 両側カバープレート
- 両側コントロールアーム
- 両側サイドシャフト
- サウンドプルーフィング脱着
- 両側シーリングキャップ
- スタータバッテリカバー脱着
- スタータバッテリサイドウォール脱着
- 両側スタビライザリンケージ
- ステアリングギヤ
- 両側ステアリングナックル
- 両側ダンパストラット
- ダンパフィルタ脱着
- バッテリ脱着
- ヒートシールド
- 両側ピストンハウジング
- フューエルライン固定部スペーサ脱着
- ブラケット脱着
- プラス端子絶縁キャップ脱着
- 両側ブレーキディスク
- 両側フロントアクスルスピードセンサ
- フロントコネクティングロッド
- フロントパイプトーションバー
- フロントパネルトリム脱着
- 両側ホイールベアリング
- 両側ホルダ
- リヤスイングサポート下部
- 中間シャフト
- 両側電気ケーブルハーネス
- エンジン調整
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定・微調整
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

- 指数は282エンジンにて作成
- サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
- [除]ブレーキ分解

M050

（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着

4．60

取外し状態

- フロントバンパトリム
- クロスメンバ
- 両側ランプユニット
- エンジンフード
- 両側フロントフェンダ
- 両側サイドメンバトリム
- 接続キャリア
- 両側アブソーバ
- クロスビームラジエータ
- 冷媒コンデンサ
- ラジエータ
- インタクーラ
- エンジンルームカバーセンタ

（含）作業および部品

- エンジンカバー脱着
- サウンドプルーフィング脱着
- スタータバッテリカバー脱着
- スタータバッテリサイドウォール脱着
- ダンパフィルタ脱着
- バッテリ脱着
- フューエルライン固定部スペーサ脱着
- ブラケット脱着
- プラス端子絶縁キャップ脱着
- フロントパネルトリム脱着
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・指数は282エンジンにて作成
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照

M060

（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

左側
6．60

取外し状態

- フロントバンパトリム
- クロスメンバ
- 両側ランプユニット
- エンジンフード
- 両側フロントフェンダ
- 両側サイドメンバトリム
- 接続キャリア
- 両側アブソーバ
- クロスビームラジエータ
- 冷媒コンデンサ
- ラジエータ
- インタクーラ
- エンジンルームカバーセンタ

（含）作業および部品

- エンジンカバー脱着
- カバープレート
- コントロールアーム
- サイドシャフト
- サウンドプルーフィング脱着
- シーリングキャップ
- スタータバッテリカバー脱着
- スタータバッテリサイドウォール脱着
- スタビライザリンケージ
- ステアリングナックル
- ダンパストラット
- ダンパフィルタ脱着
- バッテリ脱着
- ピストンハウジング
- フューエルライン固定部スペーサ脱着
- ブラケット脱着
- プラス端子絶縁キャップ脱着
- ブレーキディスク
- フロントアクスルスピードセンサ
- フロントパネルトリム脱着
- ホイールベアリング
- ホルダ
- 電気ケーブルハーネス
- エンジン調整
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定・微調整
- ロードテスト
- 必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・指数は282エンジンにて作成
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・[除]ブレーキ分解

M060

（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

右側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・両側アブソーバ
	・クロスメンバ	・クロスビームラジエータ
	・両側ランプユニット	・冷媒コンデンサ
	・エンジンフード	・ラジエータ
	・両側フロントフェンダ	・インタクーラ
	・両側サイドメンバトリム	・エンジンルームカバーセンタ
	・接続キャリア	
	（含）作業および部品	
	・エンジンカバー脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着
	・カバープレート	・ブレーキディスク
	・コントロールアーム	・フロントアクスルスピードセンサ
	・サイドシャフト	・フロントコネクティングロッド
	・サウンドプルーフィング脱着	・フロントパネルトリム脱着
	・シーリングキャップ	・ホイールベアリング
	・スタータバッテリカバー脱着	・ホルダ
	・スタータバッテリサイドウォール脱着	・中間シャフト
	・スタビライザリンケージ	・電気ケーブルハーネス
	・ステアリングナックル	・エンジン調整
	・ダンパストラット	・トランスミッションオイル補充
	・ダンパフィルタ脱着	・ブレーキエア抜き
	・バッテリ脱着	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・ピストンハウジング	・ロードテスト
	・フューエルライン固定部スペーサ脱着	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ブラケット脱着	

・指数は282エンジンにて作成
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・[除]ブレーキ分解

M070

（1）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9．00	取外し状態	
	・フロントバンパトリム	・両側アブソーバ
	・クロスメンバ	・クロスビームラジエータ
	・両側ランプユニット	・冷媒コンデンサ
	・エンジンフード	・ラジエータ
	・両側フロントフェンダ	・インタクーラ
	・両側サイドメンバトリム	・エンジンルームカバーセンタ
	・接続キャリア	
	（含）作業および部品	
	・インテグラルサポート	・ブラケット脱着
	・エンジンカバー脱着	・プラス端子絶縁キャップ脱着
	・両側カバープレート	・両側ブレーキディスク
	・両側コントロールアーム	・両側フロントアクスルスピードセンサ
	・両側サイドシャフト	・フロントコネクティングロッド
	・サウンドプルーフィング脱着	・フロントパイプトーションバー
	・両側シーリングキャップ	・フロントパネルトリム脱着
	・スタータバッテリカバー脱着	・両側ホイールベアリング
	・スタータバッテリサイドウォール脱着	・両側ホルダ
	・両側スタビライザリンケージ	・リヤスイングサポート下部
	・ステアリングギヤ	・中間シャフト
	・両側ステアリングナックル	・両側電気ケーブルハーネス
	・両側ダンパストラット	・エンジン調整
	・ダンパフィルタ脱着	・トランスミッションオイル補充
	・バッテリ脱着	・ブレーキエア抜き
	・ヒートシールド	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・両側ピストンハウジング	・ロードテスト
	・フューエルライン固定部スペーサ脱着	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・指数は282エンジンにて作成
・サイドメンバトリムは、B100の割増項目を参照
・[除]ブレーキ分解