指 数 追 加 の ご 案 内

2026. 6　株式会社自研センター

＊No.J-916 ニッサン サクラ（B6AW 系）2022 年 10 月について、下記の通り追加いたします。

P.64 B340
指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○　：追加

B340		
（1）片側サイドリアメンバ取替		
左側 3．10	取外し状態	
	・リアアッパパネル ・バックアウタピラー ・リアバンパAssy	・両側リアバンパステイAssy ・リアバンパステイAssy ・リヤサスペンションAssy
	（含）作業および部品	
	・クロス6THメンバAssy一部（再使用） ・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用）	・付属品
・サイドリアメンバ取替とは補給部品の前部を取外し、後部のみを取替える作業 ・クロス6THメンバAssy一部（再使用）は片側端部でのカット作業 ・取外し状態に記載のバックアウタピラーは左側を示す ・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は車体修復要領書より引用		

B340

（1）片側サイドリアメンバ取替

左側 3．10	取外し状態	
	・リアアッパパネル	・両側リアバンパステイAssy
	・バックアウタピラー	・リアバンパステイAssy
	・リアバンパAssy	・リヤサスペンションAssy
	（含）作業および部品	
	・クロス6THメンバAssy一部（再使用）	・付属品
	・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用）	

・サイドリアメンバ取替とは補給部品の前部を取外し、後部のみを取替える作業
・クロス6THメンバAssy一部（再使用）は片側端部でのカット作業
・取外し状態に記載のバックアウタピラーは左側を示す
・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は車体修復要領書より引用

▶＊の部品については指数テーブル欄を参照

左側



訂 正 の お 願 い

2023. 3　株式会社自研センター

＊No.J-916 ニッサン サクラ（B6AW 系） 2022 年 10 月を下記の通り訂正いたします。

P.118 モータルーム概要

表中の記載内容に一部誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所

◇① MM48型モータ仕様



①	ウォッシャタンクインレット
②	リレーボックス
③	フレキシブルロウホース
④	ブレーキオイルリザーバタンクキット
⑤	ラジエータリザーバタンク Assy
⑥	ディスタンスセンサユニット
⑦	フードロックメイル Assy
⑧	ラジエータ Assy
⑨	コンデンサ&リキッドタンク Assy
⑩	リレーボックス
⑪	リレーボックス
⑫	バッテリ

モータルーム概要

◇1 MM48型モータ仕様



①	ウォッシャタンクインレット
②	リレーボックス
③	フレキシブルロウホース
④	ブレーキオイルリザーバタンクキット
⑤	ラジエータリザーバタンク Assy
⑥	ディスタンスセンサユニット
⑦	フードロックメイル Assy
⑧	コンデンサ＆リキッドタンク Assy
⑨	ラジエータ Assy
⑩	リレーボックス
⑪	リレーボックス
⑫	バッテリ