指 数 追 加 の ご 案 内

2026.10　株式会社自研センター

＊No.J-955 トヨタ ランドクルーザー２５０（TRJ250W､GDJ250W 系）2024 年 7 月について、
下記の通り追加いたします。

指数が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

P.86　G040　**（2）バックドアガラス取替**
P.87　G040　**イラスト欄**

G040

（1）バックドアガラス脱着

ガラス固定タイプ 2．20	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・両側バックウインドウガラスクリップ取替 ・バックドアガラススペーサ取替 ・両側バックドアガラススペーサ取替	・バックドアシール取替 ・水密テスト
ガラスハッチタイプ 0．70	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・リヤスポイラ脱着 ・リヤスポイラカバーNo.1脱着	・水密テスト


（2）バックドアガラス取替

ガラス固定タイプ 2．20	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・両側バックウインドウガラスクリップ取替 ・バックドアガラススペーサ取替 ・両側バックドアガラススペーサ取替 ・バックドアシール取替	・両側リヤウインドウワイヤNo.2 ・水密テスト ・付属品
ガラスハッチタイプ 0．90	取外し状態	
	―	
	（含）作業および部品	
	・リヤスポイラ脱着 ・リヤスポイラカバーNo.1脱着 ・両側バックウインドウステーAssy ・バックウインドウロックストライカAssy ・リヤウインドウワイパシャフトカバー	・リヤワイパアーム ・リヤワイパリンクAssy ・リヤワイパリンクピボットナット＆ワッシャパッキン ・水密テスト ・付属品

・ガラス固定タイプ、ガラスハッチタイプの名称は電子技術マニュアルより引用
・リヤウインドウワイヤNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤウインドウワイヤNo.1となる
・[除]接着材料費

▶脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着

ガラス固定タイプ



ガラスハッチタイプ

