

指数追加のご案内

2026.9 株式会社自研センター

*No.J-967 スズキ フロンクス 4WD (WEB3S 系) 2025 年 7 月について、下記の通り追加いたします。

指数が追加設定されましたので、当該ページを差替え願います。

P.57 B190 (1)片側フロントピラー、片側カウルサイドアウトメンバ取替
(2)片側フロントピラー[除]フロントピラーインナパネル、
片側カウルサイドアウトメンバ取替

P.58 B191 (1)片側フロントピラー取替

P.64 B230 (1)片側センタピラー取替


P.77 B390 (1)バックドアパネルAssy取替
割増項目

P.86 G030 (1)片側クォータウインドガラス脱着
(2)片側クォータウインドガラス取替


B190	
(1)片側フロントピラー、片側カウルサイドアウトメンバ取替	
10. 70	取外し状態
	・フロントバンパ ・両側フロントフェンダスブラッシュガードAssy ・フロントコンビネーションランプAssy ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・両側サイドシルスブラッシュガードAssy ・両側フロントピラーロアモールディング ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・リヤシート ・ウインドシールドガラスセット ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントアップパパネル
	(含)作業および部品
8. 70	取外し状態
	・フロントバンパ ・両側フロントフェンダスブラッシュガードAssy ・フロントコンビネーションランプAssy ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・両側サイドシルスブラッシュガードAssy ・両側フロントピラーロアモールディング ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラスセット ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントアップパパネル
	(含)作業および部品
	・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリンフォース取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントピラーアッパエクステンション取替 ・フロントピラーアッパリンフォースメント取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダロアブラケット取替 ・付属品
(2)片側フロントピラー[除]フロントピラーインナパネル、片側カウルサイドアウトメンバ取替	
8. 70	取外し状態
	・フロントバンパ ・両側フロントフェンダスブラッシュガードAssy ・フロントコンビネーションランプAssy ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・両側サイドシルスブラッシュガードAssy ・両側フロントピラーロアモールディング ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラスセット ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントアップパパネル
	(含)作業および部品
	・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリンフォース取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダロアブラケット取替 ・付属品
・フロントピラー取替は、フロントピラー 上部および下部 (サイドシルパネル部) でのカット作業	
・フロントピラー [除]フロントピラーインナパネル取替は、ウインドシールドガラスセット中央部および下部 (サイドシルパネル部) でのカット作業	
・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の 前部およびフロントピラーアッパエクステンションを取外し各々を取替える作業	
・フロントピラーアッパエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用	
・フロントドアヒンジリンフォースは左側の部品名称、右側の部品名称はヒンジピラーフロントリンフォースメントとなる	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

片側フロントピラー、片側カウルサイドアウトメンバ取替



片側フロントピラー[除]フロントピラーインナパネル、片側カウルサイドアウトメンバ取替



B191	
(1)片側フロントピラー取替	
9. 20	取外し状態
	・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側フロントフェンダスブラッシュガードAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントコンビネーションランプAssy ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントカウルアップパネル ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドシルスブラッシュガードAssy ・両側フロントピラーロアモールディング ・フードロックメンバ ・フェンダエプロンパネル ・カウルサイドアウトメンバ ・ダッシュサイドフロントパネル ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラスセット ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントアップパネル ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・エンジンアンダカバー ・両側エンジンアンダサイドカバー ・メインフロアアンダカバー
	(含)作業および部品
	・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリンフォース取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントドアヒンジロアリテーナ取替 ・フロントピラーアップエクステンション取替 ・フロントピラーアップリンフォースメント取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントフェンダロアブラケット取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の前部およびフロントピラーアップエクステンションを取外し各々を取替える作業 ・フロントピラーアップエクステンションの名称はサービスマニュアルより引用 ・フロントドアヒンジリンフォースは左側の部品名称、右側の部品名称はヒンジピラーフロントリンフォースメントとなる	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

溶接点で
取外す

* フロントピラーアップ
エクステンション

* フロントピラーインナパネル

フロントピラーアップ
リンフォースメント

Aピラーパネル

フロントフェンダ
ブラケット(2個)

フロントフェンダロア
ブラケット


フロントドアヒンジ
ロアリテーナ(2個)

フロントドアヒンジ
リンフォース

ダッシュサイドパネル

B230		
(1)片側セントピラー取替		
8. 10	取外し状態	
	・サイドシルスプラッシュガードAssy	・フロントシート
	・リヤドアパネルAssy	・リヤシート
	・ルーフライニング	
	(含)作業および部品	
	・セントピラーインナパネル取替	・リヤドアヒンジリテーナ取替
	・セントピラーリンフォース取替	・付属品
	・リヤドアヒンジリテーナ取替	
・セントピラー 上部および下部 (サイドシルパネル部) でのカット作業		
・セントピラーリンフォース取替はルーフサイドリンフォースをボデー側に残して取替える作業		
・ルーフサイドリンフォースの名称はサービスマニュアルより引用		




▶ * の部品については指数テーブル欄を参照



B380	
(1)バックドアパネルAssy脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・バックドアトリム脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切
・水密テスト ・立付調整	
・[除]バックドアヒンジ	
B390	
(1)バックドアパネルAssy取替	
1. 90	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・バックドアトリム脱着 ・バックアップランプ Assy ・バックカメラ Assy ・バックドアガーニッシュ
・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整	
割増項目	
バックドアスポイラ脱着	
0. 60増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
バックドアスポイラ取替	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・ハイマウントストップランプ Assy
・[除]バックドアヒンジ	
・[除]バックドアウインドガラス	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

バックドアスポイラ脱着または取替



G030	
(1)片側クォータウインドガラス脱着	
1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・水密テスト
(2)片側クォータウインドガラス取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・水密テスト
	・付属品
・[除]接着材料費	



クォータウインドガラス

指数追加のご案内

2025. 8 株式会社自研センター

*No.J-967 スズキ フロンクス 4WD (WEB3S 系) 2025 年 7 月について、
下記の通り追加いたします。

P.74 MEMO ページ

指数 **B326** の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。


○○○○ : 追加

B326	
(1)リヤフロアリヤパネル取替	
11. 80	<u>取外し状態</u> ・ <u>バックパネル</u> ・ <u>リヤアップバンパ</u> ・ <u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・ <u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・ <u>リヤシート</u> ・ <u>マフラ</u> ・ <u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・ <u>リヤサスペンションAssy</u> ・ <u>フューエルタンク</u>
	<u>(含)作業および部品</u> ・ <u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・ <u>スベアタイヤブラケット取替</u> ・ <u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・ <u>トーイングフックリヤブラケット取替</u> ・ <u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・ <u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・ <u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・ <u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・ <u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・ <u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・ <u>付属品</u>
(2)リヤフロアリヤパネル、リヤフロアリヤクロスメンバ取替	
11. 80	<u>取外し状態</u> ・ <u>バックパネル</u> ・ <u>リヤアップバンパ</u> ・ <u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・ <u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・ <u>リヤシート</u> ・ <u>マフラ</u> ・ <u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・ <u>リヤサスペンションAssy</u> ・ <u>フューエルタンク</u>
	<u>(含)作業および部品</u> ・ <u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・ <u>スベアタイヤブラケット取替</u> ・ <u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・ <u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・ <u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・ <u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・ <u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・ <u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・ <u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・ <u>付属品</u>
・ <u>トーイングフックリヤブラケット取替はリヤフロアリヤクロスメンバの補給部品からトーイングフックリヤブラケットを取外して取替える作業</u>	
・ <u>トーイングフックリヤブラケットの名称はサービスマニュアルより引用</u>	


B326	
(1)リヤフロアリヤパネル取替	
11. 80	取外し状態
	・バックパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy ・リヤシート ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含)作業および部品
・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・トーイングフックリヤブラケット取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品	
(2)リヤフロアリヤパネル、リヤフロアリヤクロスメンバ取替	
11. 80	取外し状態
	・バックパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy ・リヤシート ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含)作業および部品
・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品	
・トーイングフックリヤブラケット取替はリヤフロアリヤクロスメンバの補給部品からトーイングフックリヤブラケットを取外して取替える作業	
・トーイングフックリヤブラケットの名称はサービスマニュアルより引用	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

リヤフロアリヤパネル取替



リヤフロアリヤパネル、リヤフロアリヤクロスメンバ取替



P.75 MEMO ページ

指数 B330 の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。


○○○○：追加

B330	
(1)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション取替	
12. 30	取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u>
	(含)作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スぺアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>トーイングフックリヤブラケット取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>
(2)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション、リヤフロアリヤクロスメンバ取替	
12. 40	取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u>
	(含)作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スぺアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>トーイングフックリヤブラケット取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>
・ <u>トーイングフックリヤブラケット取替はリヤフロアリヤクロスメンバの補給部品からトーイングフックリヤブラケットを取外して取替える作業</u>	
・ <u>トーイングフックリヤブラケットの名称はサービスマニュアルより引用</u>	


B330	
(1)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション取替	
12. 30	取外し状態
	・サイドシルスブラッシュガードAssy ・バックパネル ・クォータパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy ・リヤシート ・クォータウインドガラス ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含) 作業および部品
	・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・トーイングフックリヤブラケット取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品
(2)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション、リヤフロアリヤクロスメンバ取替	
12. 40	取外し状態
	・サイドシルスブラッシュガードAssy ・バックパネル ・クォータパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy ・リヤシート ・クォータウインドガラス ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含) 作業および部品
	・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品
・トーイングフックリヤブラケット取替はリヤフロアリヤクロスメンバの補給部品からトーイングフックリヤブラケットを取外して取替える作業	
・トーイングフックリヤブラケットの名称はサービスマニュアルより引用	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション取替



リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション、 リヤフロアリヤクロスメンバ取替



P.76 MEMO ページ

指数 **B342** の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B342					
(1)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション、片側リヤフロアサイドメンバ リヤエクステンション、リヤフロアリヤクロスメンバ取替					
左側 13. 20	取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> <tr><td rowspan="2">右側 13. 20</td><td> 取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr></td></tr></td></tr>	(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> <tr><td rowspan="2">右側 13. 20</td><td> 取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr></td></tr>	右側 13. 20	取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr>	(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>
	(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> <tr><td rowspan="2">右側 13. 20</td><td> 取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr></td></tr>	右側 13. 20		取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr>	(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>
右側 13. 20	取外し状態 ・<u>サイドシルスブラッシュガードAssy</u> ・<u>バックパネル</u> ・<u>クォータパネル</u> ・<u>リヤアッパバンパ</u> ・<u>両側リヤバンパアブソーバ</u> ・<u>両側リヤフェンダスブラッシュガードAssy</u> ・<u>リヤシート</u> ・<u>クォータウインドガラス</u> ・<u>マフラ</u> ・<u>エキゾーストセンタパイプ</u> ・<u>リヤサスペンションAssy</u> ・<u>フューエルタンク</u> <tr><td> (含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u> </td></tr>		(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>		
	(含) 作業および部品 ・<u>シートバックセンタヒンジパッチ取替</u> ・<u>スペアタイヤブラケット取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替</u> ・<u>マフラハンガロッド取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.1メンバ取替</u> ・<u>リヤフロアリヤNo.2メンバ取替</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側チャイルドアンカストライカ(再使用)</u> ・<u>両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用)</u> ・<u>両側リヤシートヒンジブラケット(再使用)</u> ・<u>付属品</u>				

B342

(1)リヤフロアリヤパネル、片側ホイールハウスインナエクステンション、片側リヤフロアサイドメンバ
リヤエクステンション、リヤフロアリヤクロスメンバ取替

左側 13. 20	取外し状態	・サイドシルスプラッシュガードAssy ・バックパネル ・クォータパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスプラッシュガードAssy ・リヤシート ・クォータウインドガラス ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含)作業および部品	・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用)脱着 ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品
右側 13. 20	取外し状態	・サイドシルスプラッシュガードAssy ・バックパネル ・クォータパネル ・リヤアッパバンパ ・両側リヤバンパアブソーバ ・両側リヤフェンダスプラッシュガードAssy ・リヤシート ・クォータウインドガラス ・マフラ ・エキゾーストセンタパイプ ・リヤサスペンションAssy ・フューエルタンク
	(含)作業および部品	・シートバックセンタヒンジパッチ取替 ・スペアタイヤブラケット取替 ・両側チャイルドアンカアウトサイドリンフォースメント取替 ・マフラハンガロッド取替 ・リヤフロアリヤNo.1メンバ取替 ・リヤフロアリヤNo.2メンバ取替 ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側チャイルドアンカストライカ(再使用) ・両側ラゲッジフロアカバーブラケット(再使用) ・両側リヤシートヒンジブラケット(再使用) ・付属品

