


訂正のお願い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-401 ダイハツ ミラジーノ 2005年5月 (L650S、L660S系) を下記の通り追加訂正いたします。

P. 37 B266 片側クォータリヤパネル半裁取替 イラストの一部欠落、追加訂正のため、差し替え願います。

B260	ルーフパネル取替	1台
4.00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ウインドシールドガラス ・バックドア ・ルーフヘッドライニングAssy ・バックドアヒンジサブAssy 	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品 ・水密テスト 	



B266	片側クォータリヤパネル半裁取替	片側
3.30	クォータリヤパネルロックピラー部でのカット作業	
	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルアウトサイドモールディング(X、Xリミテッド) ・ロッカパネルモールディング(ミニライト) 	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ロッカパネルアウタ半裁 ・付属品 	
[含] 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート 		

