

訂正のお願い

2008.10 株式会社自研センター

*No.J-481 レクサス LS600h・LS600hL 2007年8月（UVF45・46系）を下記の通り訂正いたします。

P.129 ボデーシーリング

フードパネルのボデーシーラー塗布箇所の指示追加があったため、差し替え願います。

新

