

訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-488 トヨタ イスト 2007年10月(110系)を下記の通り訂正いたします。

P.41 B326リヤフロアパン取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 3 2 6 リヤフロアパン取替		1台
2WD	4.80	取外し状態
4WD	2.80	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーローハックパネル ・リヤシート(2WD) ・エキゾーストターミナル Assy
		<ul style="list-style-type: none"> ・リヤサスペンション Assy(2WD) ・フューエルタンク Assy(2WD)
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		<ul style="list-style-type: none"> ・フロアサイドレールフロントパネル(2WD) ・アクチュエータカバーラケットNo.3(2WD) ・スペアホイールランプラケット ・付属品

新

B 3 2 6 リヤフロアパン取替		1台
2WD	4.80	取外し状態
4WD	2.80	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーローハックパネル ・リヤシート(2WD) ・エキゾーストターミナル Assyおよび エキゾーストパイル Assyフロント(2WD)
		<ul style="list-style-type: none"> ・エキゾーストターミナル Assy(4WD) ・リヤサスペンション Assy(2WD) ・フューエルタンク Assy(2WD)
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		<ul style="list-style-type: none"> ・フロアサイドレールフロントパネル(2WD) ・アクチュエータカバーラケットNo.3(2WD) ・スペアホイールランプラケット ・付属品

訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

*No.J-488 トヨタ イスト 2007年10月(110系)を下記の通り訂正いたします。

P.108 ボデー寸法図

幅寸法および対角寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

[幅寸法]									
E - e	F - f	G - g	H - h	I - i	J - j	K - k	L - l	O - o	P - p
1213	1379	1418	1418	1124	1270	1388	1494	1270	1398
Q - q	R - r	S - s	T - t	U - u					
1418	1128	1222	1404	1480					
[対角寸法]									
E - f, e - F	E - h, e - H	E - j, e - J	F - j, f - J	F - k, f - K	G - q, g - Q	H - i, h - I	I - r, i - R	J - k, j - K	O - s, o - S
1475	1612	1441	1756	1727	1718	1656	1330	1441	1466
O - t, o - T	P - t, p - T	Q - r, q - R	S - t, s - T						
1575	1598	1644	1461						

: 誤り箇所

新

[幅寸法]									
E - e	F - f	G - g	H - h	I - i	J - j	K - k	L - l	O - o	P - p
1213	1379	1418	1418	1124	1270	1398	1494	1270	1388
Q - q	R - r	S - s	T - t	U - u					
1418	1128	1222	1404	1480					
[対角寸法]									
E - f, e - F	E - h, e - H	E - j, e - J	F - j, f - J	F - k, f - K	G - q, g - Q	H - i, h - I	I - r, i - R	J - k, j - K	O - s, o - S
1475	1612	1441	1756	1636	1718	1656	1330	1438	1466
O - t, o - T	P - t, p - T	Q - r, q - R	S - t, s - T						
1575	1517	1644	1461						