

訂正のお願い

2018.10 株式会社自研センター

*No.J-808 マツダCX-8 (KG2P系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。


P.78 M150

指数テーブルに追加があったため、該当ページを差し込み願います。

M150		
(3) インタクーラのみ脱着		
0.50	取外し状態	
	・フロントバンパ	
	(含)作業および部品	
・両側Oリング取替	・フロントアンダカバー脱着	
・バンパスティフナA脱着		
(4) インタクーラのみ取替		
0.70	取外し状態	
	・フロントバンパ	
	(含)作業および部品	
	・両側Oリング取替	・バンパスティフナA脱着
	・両側インタクーラエアダクト	・プロテクタ
	・エアータンクセンサ	・フロントアンダカバー脱着
	・両側スペーサ	・両側マウンティングラバー
・ダクトエアシール	・付属品	
・両側ダクトエアシール		
・インタクーラエアダクトは左側の部品名称、右側の部品名称はインタクーラエアーダクトとなる		
・エアパイプブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はインテークパイプブラケットとなる		
・インタクーラのみ取外しには両側エアインテークパイプの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成		

M150	
(3) インタクーラのみ脱着	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパ
	(含) 作業および部品
	・両側リング取替 ・バンパスティフナA脱着
	・フロントアンダカバー脱着
(4) インタクーラのみ取替	
0. 70	取外し状態
	・フロントバンパ
	(含) 作業および部品
	・両側リング取替 ・両側インタクーラエアードクト ・エアータンプセンサ ・両側スペーサ ・ダクトエアースील ・両側ダクトエアースील
	・バンパスティフナA脱着 ・プロテクタ ・フロントアンダカバー脱着 ・両側マウンティングラバー ・付属品
・インタクーラエアードクトは左側の部品名称、右側の部品名称はインタクーラエヤーダクトとなる ・エアースパイブブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はインテークパイブブラケットとなる ・インタクーラのための取外しには両側エアースパイブの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品については指数テーブル欄を参照



X : 再使用不可部品