

訂正のお願い

2018.10 株式会社自研センター

*No.J-819 トヨタ カローラ スポーツ (210系) 2018年9月を下記の通り訂正いたします。

P.141 M140

参考値の表にて、項目B 1 6 0以降の掲載が不足しておりましたので、該当ページを差し込み願います。

M140	
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	
	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である ・[除]ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) 	

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B160	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエプロンサブAssy 取替	取付状態	1.60～0.70	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、バッテリー、バッテリーランプ、エアクリーナAssy、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、ブレーキブースタポンプAssy、セキュリティホーンAssy、フロントブレーキチューブ
B160	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエプロンサブAssy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、ウインドウウォッシュインレットホース、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、ディスチャージホースサブAssy、インタクーラクーリングウォータホースNo.3、クーラリフリザントリキッドパイプA、サクシオンホースサブAssy、サクシオンパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B161	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、左フロントフェンダエプロンサブAssy 取替		1.60～0.70	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、バッテリー、バッテリーランプ、エアクリーナAssy、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、ブレーキブースタポンプAssy、セキュリティホーンAssy、フロントブレーキチューブ
B161	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、右フロントフェンダエプロンサブAssy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、ウインドウウォッシュインレットホース、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、ディスチャージホースサブAssy、インタクーラクーリングウォータホースNo.3、クーラリフリザントリキッドパイプA、サクシオンホースサブAssy、サクシオンパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.50～0.30	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、ウインドウウォッシュインレットホース、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、クーラリフリザントリキッドパイプA、エンジンマウンティングインシュレータ、ブレーキブースタポンプAssy、セキュリティホーンAssy、フロントブレーキチューブ

M140	
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	
	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none"> ・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である ・[除]ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) 	

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.40～0.30	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、ウインドウウォッシュインレットホース、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、クーラリフリザラントリキッドパイプA、サクシオンパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替		1.20～0.30	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、エンジンマウンティングインシュレータ、ブレーキブースタポンプAssy、セキュリティホーンAssy、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替		1.00～0.30	フードロックコントロールケーブルAssy、ビークルアプローチスピーカAssy、エンジンルームメインワイヤ、フロントエアバッグセンサ、ウインドウウォッシュインレットホース、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、クーラリフリザラントリキッドパイプA、サクシオンパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ