

# 訂正のお願い

2019.6 株式会社自研センター

\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.69 指数項目「B190」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。


B190	
(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替	
8. 60	<b>取外し状態</b> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントピラーアッパーコーナガセット取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替
	・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

**B190**

**(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替**

<b>8. 60</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・フォワードレグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーアッパコーナガセット取替</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品</li> </ul>

- ・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.70 指数項目「B191」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
7. 40	<b>取外し状態</b> ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアツパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy
	・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアツパ ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアツパコーナガセット ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替    ・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

**B191**

**(1)片側フロントピラー取替**

7. 40

取外し状態


- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・フロントバンパリテーナアツパ</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントフェンダエプロンサブAssy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサポートサブAssy</li> <li>・ラジエータサポートサブAssyアツパ</li> <li>・サイドパネルアウタNo.2</li> <li>・フロントピラーアツパコーナガセット</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・フォワードレグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・フロントサスペンション</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul> |
|--|--|

(含)作業および部品

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替 | ・付属品 |
|-------------------------------|------|

・フロントピラー 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業

・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。


P.76 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy
	・フォワードレグニシオンカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
(含)作業および部品	
	・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替
	・付属品

**B230**

**(1)片側センタピラー取替**

<b>10. 30</b>	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディング Assy</li> <li>・リヤドアパネルサブ Assy</li> <li>・ルーフヘッドライニング Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォワードレグニションカバーNo.1</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替</li> <li>・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品</li> </ul>



\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.78 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B240	
(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
9.90	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンク Assy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・サイドパネルアウタNo.2</li> <li>・フロントピラーアッパコーナガセット</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワ</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネル前部</li> <li>・フォワードレコグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタピラーガーニッシュローワ脱着</li> <li>・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替</li> <li>・ロックラインホースサブAssyアウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業</li> </ul>	

**B240**

**(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替**

9. 90


取外し状態

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>・サイドパネルアウタNo.2</li> <li>・フロントピラーアツプコーナガセット</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネル前部</li> <li>・フワードレコグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul> |
|--|---|

(含)作業および部品

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタピラーガーニッシュロー脱着</li> <li>・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|--|---|

・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業





\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.80 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
15. 30	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンク Assy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>・サイドパネルアウタNo.2</li> <li>・フロントピラーアッパコーナガセット</li> <li>・フロントピラー</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネル前部</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> <li>・フォワードレコグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul>
(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替</li> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブAssyロー取替</li> <li>・ロッカラインホースメントサブAssyアウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</li> </ul>	

**B250**

**(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替**

15. 30


取外し状態

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・サイドパネルアウタNo.2</li> <li>・フロントピラーアツパコーナガセット</li> <li>・フロントピラー</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネル前部</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> <li>・フォワードレグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> </ul> |
|--|---|

(含)作業および部品

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替</li> <li>・センタボデーピラーラインホースサブAssyローワー取替</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロックラインホースサブAssyアウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|---|---|

・センタピラー上部およびロックパネル前後端部でのカット作業



\*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.85 指数項目「B280」が追加設定されたため、該当ページに追加願います。

B280	
(1)片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替	
左側	取外し状態
4. 60	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・クォータパネル
右側	・リヤバンパカバー ・リヤシート
4. 50	(含)作業および部品
	・クォータパネルサブ Assy インナフロント取替 ・クォータホイールハウスガセットリヤ取替 ・クォータホイールハウスリインホースメントインナ取替
	・ロックリインホースサブ Assy アウタ後部(再使用) ・付属品
・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業	

**B280**

**(1)片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替**

左側 4. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックアップパネルモールディング Assy</li> <li>・クォータパネル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・リヤシート</li> </ul>
	右側 4. 50	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブ Assy インナフロント</li> <li>・クォータホイールハウスガセットリヤ</li> <li>・クォータホイールハウスリインホースメントインナ</li> <li>・クォータホイールハウスサブ Assy アウタ後部 (再使用)</li> <li>・付属品</li> </ul>

・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業

