

訂正のお願い

2015.8 株式会社自研センター


*No.J-576 ニッサン フーガ (Y51系) 2010年3月を下記の通り訂正いたします。

P.21 B126片側クロージングサイドメンバフロントプレート取替
指数値および作業範囲の変更・訂正のため、差し替え願います。


 訂正・削除  追加

B126 片側クロージングサイドメンバフロントプレート取替		片側
1.20 1.10	取外し状態	
	・フロントバンパ	・ラジエータコアセンタサポート
	・ヘッドランプ Assy	・コンデンサ&リキッドタンクAssy
	・フロントフェンダ	・ラジエータAssy
	・ラジエータコアサイドサポート	・パワーステアリングオイルクーラAssy
	・フロントサイドメンバコネクタAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	サイドメンバフロントレインフォースクロージング	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	


○：訂正箇所



B126	片側クロージングサイドメンバフロントプレート取替	片側
1. 10	取外し状態	
	・フロントバンパ° ・ラジ°エータコアセンタサポ°ート ・ヘッドランプ° Assy ・コンデンサ&リキッ°タンクAssy ・フロントフェンダ° ・ラジ°エータAssy ・ラジ°エータコアサイ°サポ°ート ・パ°ワーステアリンク°オイルクーラAssy ・フロントサイ°メンバ°コネクタAssy	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	



B130		片側ラジエータコアサイドサポート取替	片側
1.20	取外し状態		
	・フロントバンパ	・コンデンサ & リキッドタンク Assy	
	・ヘッドランプ Assy	・ラジエータ Assy	
	・フロントフェンダ	・パワーステアリングオイルクーラ Assy	
	・ラジエータコアセンタサポート		
(含) 作業および部品の脱着または取替			
	・フロントサイドメンバコネクタ Assy	・付属品	
[除] 作業および部品の脱着または取替			
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		



P.25 B171片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントストラットハウジング、片側フロントサイドメンバフロントエクステンション取替

指数値および作業範囲の変更・訂正のため、差し替え願います。


訂正・削除

追加

B171	片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントストラットハウジング、片側フロントサイドメンバフロントエクステンション取替	片側
8.80 8.60		
取外し状態		
・フロントハネルグループ ・フートレッジ Assy ・カウルトップカバー ・ラジエータコアセンタサポート ・コンデンス&リキッドタンク Assy ・ラジエータ Assy ・ハワーステアリングオイルクーラ Assy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy		
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・フロントサイドメンバコネクタ Assy ・フートレッジ レインフォースメント ・アッパフロントフートレッジ ・ロアリアフートレッジ ・クロージングサイドメンバフロントプレート ・サイドメンバフロントレイフォースクロージング ・フロントサイドメンバエクステンションフロントレイフォース (再使用) ・サイドメンバセンタクロージング (再使用) ・付属品		
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ブレーキマスタシリンダ Assyおよび ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 ブレーキブースタ Assy		
「備考」		
※フロントサイドメンバエクステンションフロントレイフォースの名称は車体修復要領書より引用。 ※アッパフロントフートレッジは左側の部品名称。右側はアッパフートレッジとなる。		


○：訂正箇所

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。



B171	片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントストラットハウジング、片側フロントサイドメンバフロントエクステンション 取替	片側
8. 60		
取外し状態		
・フロントパネルグループ ・フートレッジ Assy ・カウルトップカバー ・ラジエータコアセンタサポート ・コンデンス&リキッドタンク Assy ・ラジエータ Assy ・パワーステアリングオイルクーラ Assy ・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンション Assy		
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・フロントサイドメンバコネクタ Assy ・フートレッジレインフォースメント ・アッパフロントフートレッジ ・ロアリアフートレッジ ・クロージングサイドメンバフロントプレート ・フロントサイドメンバエクステンションフロントレインフォース （再使用） ・サイドメンバセンタクロージング（再使用） ・付属品		
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ブレーキマスタシリンダ Assyおよび ブレーキブースタ Assy ・エンジンルーム内配線・配管および付属品		
「備考」 ※フロントサイドメンバエクステンションフロントレインフォースの名称は車体修復要領書より引用。 ※アッパフロントフートレッジは左側の部品名称。右側はアッパフートレッジとなる。		

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。



P.26 B172片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントサイドメンバフロント
エクステンション取替


指数値および作業範囲の変更・訂正のため、差し替え願います。

訂正・削除


追加

B172	片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントサイドメンバ フロントエクステンション取替	片側
3.10 2.80	取外し状態	
	・フロントバンパ	・コンデ`ンサ&リキッ`タンクAssy
	・ヘッ`ランプ` Assy	・ラジ`エ-タAssy
	・フロントフェンダ`	・パ`ワ-ステアリング`オイルクーラAssy
	・ラジ`エ-タコアセンタサポ-`ト	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサイト`メンバ`コネクタAssy	サイドメンバフロントレインフォースクロー`ジング`
	・クロー`ジ`ング`サイト`メンバ`フロントプ`レート	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサスペ`ンションメンバ`COMP	・エンジ`ンルーム内配線・配管および付属品

○：訂正箇所



B172	片側ラジエータコアサイドサポート、片側フロントサイドメンバ フロントエクステンション取替	片側
2. 80	取外し状態	
	・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ ・ラジエータコアセンタサポート	・コンデンス&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・パワーステアリングオイルクーラAssy
	（含）作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサイドメンバコネクタAssy ・クロージングサイドメンバフロントプレート	・付属品
	〔除〕作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサスペンションメンバCOMP	・エンジンルーム内配線・配管および付属品



訂正のお願い

2011.6 株式会社自研センター

* No.J-576 ニッサン フーガ 2010年3月（Y51系）を下記の通り訂正いたします。

P.61 M220フロントフロアAssy脱着または取替
指数値の変更および指数テーブル欄の一部変更・訂正のため、差し替え願います。

旧

M220	フロントフロアAssy脱着または取替	1台
0.70	取外し状態	
	・カウルトップカバー	・インストルメントパネル
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・付属品	

○：訂正箇所

新

M220	フロントフロアAssy脱着または取替	1台
0.30	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy	・インストルメントパネル
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クーラースチャージ	

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター


*No.J-576 ニッサン フーガ 2008年5月（Y51系）を下記の通り訂正いたします。

P.41 B410 リヤバンパ脱着、B420 リヤバンパ取替

イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差し替え願います。

旧

○：訂正箇所



*No.J-576 ニッサン フーガ 2008年5月 (Y51系)

P.41 B410 リヤバンパ脱着、B420 リヤバンパ取替

新

