

訂 正 の お 願 い

2018. 6 株式会社自研センター

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。


P.84 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページへ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
11. 80	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フォワードレコグニッションカバーNo.1
	・リヤドアパネルサブ Assy ・フロントシート
	・ルーフヘッドライニング Assy ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・ルーフサイドレールアウトNo.2 (再使用)
	・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	

B230

(1)片側センタピラー取替

11. 80	取外し状態	
	・ボデーロックパネルモールディング Assy	・フォワードレコグニッションカバーNo.1
	・リヤドアパネルサブ Assy	・フロントシート
	・ルーフヘッドライニング Assy	・リヤシート
	(含) 作業および部品	
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替	・ルーフサイドレールアウタNo.2 (再使用)
	・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着	・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業		



*No.J-756 レクサス R X（20 系）2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.87 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページへ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
14. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・カウルトップサイドパネルサブ Assy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assyロー下部 ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニッションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy
	(含)作業および部品
	・クォータパネル前部カット(再使用) ・センタボデーピラーサブ Assyインナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ルーフサイドレールアウタNo.2(再使用) ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	

B250**(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替****14. 70****取外し状態**

・フロントバンパカバー
 ・ヘッドランプ Assy
 ・フードサブ Assy
 ・フードヒンジ Assy
 ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy
 ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy
 ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ
 ・フェンダサブ Assy フロント
 ・ボデーロッカパネルモールディング Assy
 ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy
 ・カウルトップサイドパネルサブ Assy
 ・フロントボデーピラーガセットローワ


・フロントピラー
 ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assy ロワー下部
 ・フロントドアパネルサブ Assy
 ・リヤドアパネルサブ Assy
 ・ルーフヘッドライニング Assy
 ・フォワードレコグニッションカバー No.1
 ・フロントシート
 ・リヤシート
 ・ウインドシールドガラス
 ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy
 ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy
 ・インストルメントパネルラインホースメント Assy

(含) 作業および部品

・クォータパネル前部カット(再使用)
 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替
 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替
 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着

・ルーフサイドレールアウタ No.2 (再使用)
 ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替
 ・付属品

・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業



訂正のお願い

2018. 2 株式会社自研センター


*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P. 81 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。


該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



▶ *の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。

①×フロントドアウインドウフレーム
モールドイングリヤ



×:再使用不可部品

訂正のお願い

2017. 10 株式会社自研センター

*No.J-756 レクサス R X (20 系) 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。


P. 81 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品情報を追加しました。

該当ページを差替え願います。

※本車両では、ドア内部の圧力検知性能への影響を考慮し、気密を保持する部品について再使用不可の指定がされています。






☐ : 追加箇所



×:再使用不可部品

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。

片側フロントドアストライプ取替



×:再使用不可部品