

<お詫びと訂正>

以下の内容について訂正しお詫び申し上げます。

自研センターニュース 2016 年 9 月号

電子機器部品等の再設定作業時間（参考値）【スズキ ソリオ MA26S, MA36S 系／イグニス FF21S 系】

赤字：訂正箇所

P12

| No. | 再設定作業名 | 再設定の必要な仕様 | SDT-II の要否 | 参考値※3 | 再設定作業の発生する指数項目番号および項目名 | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|---|-------------------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----|-------------------|--------------------------|-----|
| | | | | | B010 B020 ※1 | B200 B210 | B380 B390 | G010 | | M180 | M250 | | - | | |
| | | | | | B030 ※2 | フロントカメラ/脱着・取替 /ラジエーターファン/脱着・取替 | 片側フロントカメラ脱着・取替 | バックカメラ/パネル Assy 脱着・取替 | インボジションバルブガラス脱着・取替 | ステレオカメラ(割増項目) | コラゲラステアリング/コラゲラ Assy 取替 | | リヤサスペンション Assy 脱着 | ESP®コントロール脱着・取替(指数の設定なし) | |
| 1 | SDT-II 準備・収納、DTC確認・消去 ※4 | — | 要 | 0.1 | ※5 | | | | | | | | | | |
| 2 | 12Vバッテリーターミナル脱着時の作業 ・時計の設定 ・電子スロットル学習 | 全仕様 | — | 0.1 | ※6 | | | | | | | | | | |
| 3 | パワーウィンドシステム初期設定 | 全仕様 | — | 0.1 | ※6 | ● ※7 | ※6 | | | | | | | | |
| 4 | 全方位モニタ映像目視点検 | 全方位モニター | — | 0.2 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 5 | 車両中心線設置 | 全方位モニターまたは デュアルカメラブレーキサポート | — | 0.1 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ※10 | |
| 6 | 全方位モニタ校正 | フロントカメラ校正 | 要 | 0.3 | ● ※8 | | | | | | | | | | |
| 7 | | 片側サイドカメラ校正 | | 0.4 | | ● ※8 | | | | | | | | | ※11 |
| 8 | | バックカメラ校正 | | 0.3 | | | ● ※8 | | | | | | | | |
| 9 | ステレオカメラエーミング調整 | デュアルカメラブレーキサポート | 要 | 0.5 | | | | ● | ● | | | | | ※11 ※12 | |
| 10 | ヘッドランプオートレベルングシステム初期設定 | ディスチャージヘッドランプまたは LEDヘッドランプ | 要 | 0.1 | | | | | | | ● | | | ※11 | |
| 11 | ESP®システムセンサ校正 | 全仕様 | 要 | 0.1 | | | | | | ● ※9 | | ● | | ※11 | |