

訂正のお願い

2009.8 株式会社自研センター

*No.J-112 ホンダ オデッセイ 1995年6月 (RA#系) を下記の通り訂正いたします。

P.54 G035 フロントコーナウインドシールドガラス脱着または取替
指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

G035 フロントコーナウインドシールドガラス脱着または取替	
摘 要	指 数
フロントウインドシールドガラス取外し状態 (含) 水密テスト ☐ 除 材料費	1.00

新

G035 フロントコーナウインドシールドガラス脱着または取替	
摘 要	指 数
(含) 水密テスト ☐ 除 材料費	1.00