

訂正のお願い

2009.12 株式会社自研センター

*No.J-160 トヨタ ラウム 1998年2月 (EXZ10系) を下記の通り訂正いたします。

P.46 B270片側クオータパネル取替

指数テーブル摘要欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B270 片側クオータパネル取替	
摘要	指 数
クオータパネル上部および下部でのカット作業 スライドドア、リヤバンパ、リヤシート、クオータウインドガラスおよびバックドア(右側時)取外し状態 (含)片側クオータロックピラーエクステンション取替、室内の必要範囲のトリム、ガーニッシュ、リヤランプ類、付属品の脱着または取替および水密テスト 〔除〕 フューエルタンクおよびヘッドライニング	6.20 (含)ルーフサイド パネルアウタ 7.20

新

B270 片側クオータパネル取替	
摘要	指 数
クオータパネル上部および下部でのカット作業 スライドドア、リヤバンパ、リヤシート、クオータウインドガラスおよびバックドア(右側時)取外し状態 (含)片側クオータロックピラーエクステンション取替、室内の必要範囲のトリム、ガーニッシュ、リヤランプ類、付属品の脱着または取替および水密テスト 〔除〕 フューエルタンク、ヘッドライニングおよびクオータパネル(クオータロックピラーエクステンション前部)切断 「備考」 ※クオータパネル(クオータロックピラーエクステンション前部)切断とは、補給部品からクオータロックピラーエクステンション部の取替に不要な部位を切取る作業。	6.20 (含)ルーフサイド パネルアウタ 7.20

P.50 B310片側クオータパネル、ボデーロワバックパネル取替
指数テーブル摘要欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側クオータパネル、ボデーロワバックパネル取替	
摘 要	指 数
クオータパネル上部および下部でのカット作業 スライドドア、リヤバンパ、リヤシート、クオータウインドガラスおよびバックドア(右側時)取外し状態 (含) 片側クオータロックピラーエクステンション、片側ルーフサイドパネルアウタ取替 室内の必要範囲のトリム、ガーニッシュ、リヤランプ類、付属品の脱着または取替および水密テスト 除 フューエルタンクおよびヘッドライニング	8.50

新

B310 片側クオータパネル、ボデーロワバックパネル取替	
摘 要	指 数
クオータパネル上部および下部でのカット作業 スライドドア、リヤバンパ、リヤシート、クオータウインドガラスおよびバックドア(右側時)取外し状態 (含) 片側クオータロックピラーエクステンション、片側ルーフサイドパネルアウタ取替 室内の必要範囲のトリム、ガーニッシュ、リヤランプ類、付属品の脱着または取替および水密テスト 除 フューエルタンク、ヘッドライニングおよびクオータパネル(クオータロックピラーエクステンション前部)切断 「備考」 ※クオータパネル(クオータロックピラーエクステンション前部)切断とは、補給部品からクオータロックピラーエクステンション部の取替に不要な部位を切取る作業。	8.50