

訂正のお願い

2009.12 株式会社自研センター

*No.J-184 トヨタ ガイア 1999年1月 (SXM1#G、CXM10G系) を下記の通り訂正いたします。

P.54 B290ボデーローバックパネル取替

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B290 ボデーローバックパネル取替	
摘 要	指 数
ボデーローバックパネルアウタ両側カット作業 リヤバンパ取外し状態 (含) 必要範囲の付属品のトリム、付属品の脱着または取替および水密テスト	4.80

新

B290 ボデーローバックパネル取替	
摘 要	指 数
ボデーローバックパネルアウタ両側カット作業 リヤバンパ取外し状態 (含) 必要範囲の付属品のトリム、付属品の脱着または取替および水密テスト	5.10

P.55 B290ボデーローバックパネル取替
指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B290 ボデーローバックパネル取替	
摘 要	指 数
ボデーローバックパネルアウト両側カット作業 リヤバンパ取外し状態 (含) 必要範囲の付属品のトリム、付属品の脱着または取替および水密テスト	アウトのみ 4. 00

新

B290 ボデーローバックパネル取替	
摘 要	指 数
ボデーローバックパネルアウト両側カット作業 リヤバンパ取外し状態 (含) 必要範囲の付属品のトリム、付属品の脱着または取替および水密テスト	アウトのみ 4. 20