


訂 正 の お 願 い


2006.5 株式会社自研センター

* No.J-194 ホンダ ライフ 2005 年 7 月 (JB1,JB2 系) を下記の通り訂正いたします。

P.17 B100 片側フロントフェンダパネル脱着 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替えます。

P.18 B110 片側フロントフェンダパネル取替 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替えます。

B100 片側フロントフェンダパネル脱着	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドライトおよびフロントサイドカウルトップAssy取外し状態 (含) フロントインナフェンダおよびドアミラーAssy 一部縁切	0.40
▶ フロントフェンダパネルのボルトがドアミラーAssyの裏側にあり、フロントドアを開けても工具が入らないため本項目にドアミラーAssyの一部縁切(配線以外の取付部を取外し、ドアミラーAssy本体をずらしてフロントフェンダパネルのボルトを取外す)作業を含んだ。  The diagram consists of two line drawings. The drawing on the left is labeled 'フロントインナフェンダ' (Front Inner Fender) and shows a complex, curved metal part with several mounting points and a central opening. The drawing on the right is labeled 'フロントフェンダパネル' (Front Fender Panel) and shows a large, curved metal panel with a complex shape, including a large opening at the bottom and several mounting points along its edges.	

B110 片側フロントフェンダパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドライトおよびフロントサイドカウルトップAssy取外し状態 (含) フロントインナフェンダ、ドアミラーAssy 一部縁切 および付属品の脱着 または取替	0.50
▶ フロントフェンダパネルのボルトがドアミラーAssyの裏側にあり、フロントドアを開けても工具が入らないため本項目にドアミラーAssyの一部縁切(配線以外の取付部を取外し、ドアミラーAssy本体をずらしてフロントフェンダパネルのボルトを取外す)作業を含んだ。  フロントインナフェンダ フロントフェンダパネル	