

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-198 スズキ アルト、アルトワークス 1999年8月（HA#2S,HA12V系）を下記の通り
訂正いたします。

P.25 B100 片側フロントフェンダパネル脱着


イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差し替えます。

旧

○：訂正箇所



<アルトワークスのみ>
スプラッシュリヤガード **取替** 0.10




<アルトワークスのみ>
スプラッシュリヤガード **取替** 0.20




P.25 B100 片側フロントフェンダパネル脱着


新



<アルトワークスのみ>
スプラッシュリヤガード脱着…0.10



<アルトワークスのみ>
スプラッシュフロントガード脱着…0.20




P.26 B110 片側フロントフェンダパネル取替


イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差し替えます。

旧


○：訂正箇所



<アルトワークスのみ>
スプラッシュリヤガード取替...0.10




<アルトワークスのみ>
スプラッシュリヤガード取替...0.20




P.26 B110 片側フロントフェンダパネル取替


新



＜アルトワークスのみ＞
スプラッシュリヤガード取替…0.10



＜アルトワークスのみ＞
スプラッシュフロントガード取替…0.20



訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-198 スズキ アルト、アルトワークス 1999年8月(HA#2S,HA12V系)を下記の通り訂正いたします。

P.27 B130 片側ランプサポートパネル取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B130 片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプユニット、フロントフェンダパネル、コンデンサ Assyおよびラジエータ Assy取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替 ☐ エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1. 90

新

B130 片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダパネル、フロントロアクロスメンバ、コンデンサ Assyおよびラジエータ Assy取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替 ☐ エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	アルト 1. 30 アルトワークス 1. 20

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-198 スズキ アルト、アルトワークス 1999年8月(HA#2S,HA12V系)を下記の通り訂正いたします。

前回追加項目

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正
および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

B161 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル、片側フェンダエプロンパネル取替 項目
削除のため破棄願います。

新規追加項目

B135 フロントロアクロスメンバ取替 新規指数作成のため、差し込み願います。

旧

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、コンデンサ Assyおよび ラジエータ Assy取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	2. 20

新

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダパネル、フロントロアクロス メンバ、コンデンサ Assyおよびラジエータ Assy取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1. 50

B135 フロントロアクロスメンバ取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、左側ヘッドランプ、コンデンサ Assy および ラジエータ Assy 取外し状態 (含) フードロックブレース および 付属品の脱着または取替 除 エンジンルーム内配線・配管 および 付属品の脱着または取替	2. 40

