

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-221 ニッサン ウイングロード 2000 年 6 月 (Y11 系) を下記の通り訂正いたします。

P.18 B030 フロントグリル脱着または取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B030 フロントグリル脱着または取替	
摘 要	指 数
	バン用グリル(素地) 0.10
▶ワゴン用グリル (カラード) は両側ヘッドランプ Assyと一体作業となる為、B040を使用する。	

新

B030 フロントグリル脱着または取替	
摘 要	指 数
	素地(LE・LEエクストラ) 0.10
▶カラード (G・X・Z・ZV) は両側ヘッドランプ Assyと一体作業となる為、B040を使用する。	

訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-221 ニッサン ウイングロード 2000 年 6 月 (Y11 系) を下記の通り訂正いたします。

P.19 B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替 指数テーブル欄およびイラスト欄の一部を変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替	
摘 要	指 数
バン用グリル(素地)車：フロントグリル取外し状態 ワゴン用グリル(カラード)車：フロントグリルと両側ヘッドランプ Assy の一体作業 (含) フロントグリル(ワゴン用グリル)、サイドコンビネーションランプ Assy の脱着 または取替および焦点調整	バン用グリル(素地)車 片側 0.30 両側 0.40 ワゴン用グリル (カラード)車 両側(含)フロント グリル 0.50

バン用グリル(素地)車

ワゴン用グリル(カラード)車
両側(含)フロントグリル

新

B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替	
摘 要	指 数
素地(LE・LEエクストラ)グリル車は、フロントグリル取外し状態からの作業。 カラード(G・X・Z・ZV)グリル車は、フロントグリルと両側ヘッドランプ Assy の一体作業。 (含) サイドコンビネーションランプ Assy の脱着または取替および焦点調整	素地(LE・LEエクストラ) 片側 0.30 両側 0.40 カラード(G・X・Z・ZV) 両側 (含) フロントグリル 0.50

素地(LE・LEエクストラ)

カラード(G・X・Z・ZV)
両側(含)フロントグリル