

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-222 スズキ K e i 2000 年 6 月 (HN#1S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.25 B130 片側ランプサポートパネル取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B130 片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、コンデンサ Assy およびラジエータ Assy 取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1. 90

新

B130 片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、フロントロアクロスメンバ、コンデンサ Assy およびラジエータ Assy 取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1. 20

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-222 スズキ K e i 2000 年 6 月 (HN#1S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.26 B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正
および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

P.30 B161 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル、片側フェンダエプロンパネル取替 項目
削除のため削除願います。

新規追加項目

B135 フロントロアクロスメンバ取替 新規指数作成のため、差し込み願います。


旧

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、コンデンサ Assy および ラジエータ Assy 取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	2. 20

新

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、フロントロアクロスメンバ、 コンデンサ Assy およびラジエータ Assy 取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替 ☐ 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1. 50

B135 フロントロアクロスメンバ取替	
摘 要	指 数
フロントバンパ、コンデンサ Assy および ラジエータ Assy 取外し状態 (含) フードロックブレース および 付属品の脱着または取替 除 エンジンルーム内配線・配管 および 付属品の脱着または取替	2. 40



訂正のお願い

2005.4 株式会社自研センター

＊ No.J-222 スズキ K e i 2000 年 6 月（HN#1S 系）を下記の通り訂正いたします。

P.44 B390 バックドア取替 指数テーブル欄の一部を訂正

誤

B390 バックドア取替	
摘 要	指 数
(含) トリム類、付属品の脱着または取替、ハーネス・ウォッシュホース縁切、 立付調整および水密テスト [除] バックドアヒンジおよびバックドアウインドガラス	1.00 リヤワイパ付 0.30増 バックドアエアスポイ ラ付 0.20増

正

B390 バックドア取替	
摘 要	指 数
(含) トリム類、付属品の脱着または取替、ハーネス・ウォッシュホース縁切、 立付調整および水密テスト [除] バックドアヒンジおよびバックドアウインドガラス	3ドア 1.00 リヤワイパ付 0.30増 5ドア 1.30 バックドアエア スポイラ付 0.20増