

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-224 トヨタ エスティマ 2000年7月(MCR30W・40W、ACR30W・40W系)を下記の通り訂正いたします。

P.52 B246片側リヤフロアステップAssy取替

指数テーブル欄の一部削除・追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B246 片側リヤフロアステップAssy取替	
摘 要	指 数
ロッカパネルアウタ、センタピラーインナ（ロワー）、スライドドアおよびリヤシート取外し状態 (含) ロッカパネルアウタリヤ、フロアサイドメンバ半裁、フロアパネル一部カット、必要範囲のトリムおよび付属品の脱着または取替	7.10 電動スライドドアモータ付 0.10増

新

B246 片側リヤフロアステップAssy取替	
摘 要	指 数
ロッカパネルアウタ、センタピラーインナ（ロワー）、スライドドアおよびリヤシート取外し状態 (含) ロッカパネルアウタリヤ、フロアサイドメンバインナ半裁、リヤフロアパン一部カット、必要範囲のトリムおよび付属品の脱着または取替	7.10 電動スライドドアモータ付 0.10増

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-224 トヨタ エスティマ 2000 年 7 月 (MCR30W・40W、ACR30W・40W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.24 B100 片側フロントフェンダ脱着 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B100 片側フロントフェンダ脱着	
摘 要	指 数
フロントバンパカバーおよびヘッドランプ取外し状態 (含) フロントフェンダライナの脱着	0. 40 フェンダパネル マッドガード付 (アエラス) 0. 10増

新

 追加

B100 片側フロントフェンダ脱着	
摘 要	指 数
フロントバンパカバー、ヘッドランプおよびカウルトップベンチレータルーバ取外し状態 (含) フロントフェンダライナの脱着	0. 40 フェンダパネル マッドガード付 (アエラス) 0. 10増

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-224 トヨタ エスティマ 2000 年 7 月 (MCR30W・40W、ACR30W・40W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.25 B110 片側フロントフェンダ取替 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B110 片側フロントフェンダ取替	
摘 要	指 数
フロントバンパカバーおよびヘッドランプ取外し状態 (含) フロントフェンダライナ、付属品の脱着または取替およびブラックアウト フェンダテープ貼付け	0.90 フェンダパネル マッドガード付 (アエラス) 0.10増

新

 追加

B110 片側フロントフェンダ取替	
摘 要	指 数
フロントバンパカバー、ヘッドランプおよびカウルトップベンチレータルーバ取外し状態 (含) フロントフェンダライナ、付属品の脱着または取替およびブラックアウト フェンダテープ貼付け	0.90 フェンダパネル マッドガード付 (アエラス) 0.10増

訂正のお願い

2005.8 株式会社自研センター


*No.J-224 トヨタ エスティマ 2000 年 7 月 (MCR30W・40W、ACR30W・40W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.75 M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整 指数テーブル欄の一部を削除および追加

誤

M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプおよびフロントフェンダ取外し状態 (含) エンジンフロントサポートメンバ、エキゾーストパイプ Assy フロント (2WD)、 エンジンアンダカバーNo. 1、エンジンアンダカバーNo. 2、フロントフェンダエ ブロンシール、フロントサスペンションロワーアームNo. 1の脱着または取替、 フロントスタビライザバーとの縁切、ドライブシャフト点検、ブレーキエア抜き、 トランスミッションオイル補充、フロントホイールアライメント測定・微調整 およびロードテスト	2WD 5.10 4WD 4.90 ハブベアリング取替 0.30増
除 パワーステアリングギヤ Assy およびブレーキ分解	

正



削除・訂正



追加

M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	
摘 要	指 数
フロントバンパ、ヘッドランプおよびフロントフェンダ取外し状態 (含) エンジンフロントサポートメンバ 脱着 、エキゾーストパイプ Assy フロント (2WD)、エンジンアンダカバーNo. 1、エンジンアンダカバーNo. 2、 フロントフェンダエブロンシール、フロントサスペンションロワーアーム No. 1 の脱着または取替 、フロントスタビライザバーとの縁切、ドライブ シャフト点検、ブレーキエア抜き、トランスミッションオイル補充、フロント ホイールアライメント測定・微調整およびロードテスト	2WD 5.10 4WD 4.90 ハブベアリング取替 0.30増
除 パワーステアリングギヤ Assy およびブレーキ分解	

訂 正 の お 願 い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-224 トヨタ エスティマ 2000 年 7 月 (MCR30W・40W、ACR30W・40W 系) を下記の通り訂正いたします。

- P.38 B170 ラジエータサポート (Assy) 片側フロントフェンダエプロン Assy、片側フロントサイドメンバ Assy 取替の補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。
- P.41 B180 片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアッパ(センタ)、フロントクロスメンバ、片側フロントフェンダエプロン Assy、片側フロントサイドメンバ Assy 取替の補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。
- P.90 構造偏フロントボデーの補給部品イラストの訂正のため、差し替え願います。

B170

ラジエータサポート (Assy)、片側フロントフェンダエブロン Assy、片側フロントサイドメンバ Assy 取替

摘要






フロントパネルグループ、クーラコンデンサ Assy、ラジエータ Assy、エンジン
およびフロントサスペンション取外し状態




(含) ボンネット(フード)ロックサポートブレース、片側フロントエプロンツウ
カウルサイドメンバロワーフロント、両側フロントサイドメンバエクステン
ションおよび付属品の脱着または取替

除 ブレーキブースタ Assy、ブレーキマスタシリンダ Assy、エンジンルーム内配線・配線および付属品の脱着または取替

指 数

10.50



B180	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアップパ（センタ）、フロントクロスメンバ、片側フロントフェンダエプロン Assy、片側フロントサイドメンバ Assy取替
摘 要 フロントパネルグループ、クーラコンデンサ Assy、ラジエータ Assy、エンジンおよびフロントサスペンション取外し状態 (含) ボンネット（フード）ロックサポートブレース、片側ラジエータサポートツウフロントフェンダブラケット、片側ラジエータサポートアップパ（サイド）、片側フロントエプロンツウカウルサイドメンバローフフロント、両側フロントサイドメンバエクステンションおよび付属品の脱着または取替 除 ブレーキブースタ Assy、ブレーキマスタシリンダ Assy、エンジンルーム内配線・配線および付属品の脱着または取替	指 数 10.60
ラジエータサポート (ASSY)  フロントフェンダエプロン ASSY  フロントサイドメンバ Assy 	

フロントボデー

