訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-225 スバル サンバーバン、ディアス 2000年7月 (TV1,TV2系)を下記の通り訂正いたします。

P.34 B290 B センタクロスメンバCOMP取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B290 BセンタクロスメンバCOMP取替	
摘要BセンタクロスメンバCOMP両端部でのカット作業リヤバンパフェースおよびマフラAssy取外し状態(含)両側Cサイドクロスメンバおよび必要範囲の付属品の脱着または取替	指数 5.40

B290 BセンタクロスメンバCOMP取替	
摘要BセンタクロスメンバCOMP両端部でのカット作業リヤバンパフェース、エンジン&トランスミッションおよびマフラAssy取外し状態(含)両側Cサイドクロスメンバおよび必要範囲の付属品の脱着または取替	指 数 5.40

P.35 B310片側アウタリヤクォータCOMP、BセンタクロスメンバCOMP取替

指数テーブル欄の一部削除・追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側アウタリヤクォータCOMP、Bセンタクロスメンバ取替	
摘 要	指数
アウタリヤクォータCOMP上部、B センタクロスメンバCOMP片側端部でのカット作業 スライドドアパネルAssy、リヤバンパフェース、リヤクォータグラスおよびマフラ	右側
Assy、(右側)取外し状態	10.00 左側
(含) 両側 C サイドクロスメンバ、片側リヤクォータロアーガセット、スライドドア センタレールCOMP、トリム類、必要範囲の付属品の脱着または取替および水密	左順 10.40
テスト	

B310 片側アウタリヤクォータCOMP、Bセンタクロスメンバ取替	
摘要	指数
アウタリヤクォータCOMP上部、B センタクロスメンバCOMP片側端部でのカット作業 スライドドアパネルAssy、リヤバンパフェース、リヤクォータグラス、エンジン&	右側
トランスミッションおよびマフラAssy取外し状態	10.00
(含) 両側 C サイドクロスメンバ、片側リヤクォータロアーガセット、スライドドア センタレールCOMP、トリム類、必要範囲の付属品の脱着または取替および水密	左側 10.40
ロンダレールCOMF、ドリム類、必要範囲の内属品の脱省または収省のよび小名 テスト	10.40

訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-225 スバル サンバーバン、ディアス 2000年7月 (TV1, TV2系) を下記の通り訂正いたします。

P.32 B270片側アウタリヤクォータCOMP取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B270 片側アウタリヤクォータCOMP取替	
摘要	指数
アウタリヤクォータCOMP上部でのカット作業 スライドドアパネルAssyおよびリヤクォータグラス取外し状態 (含) 片側Cサイドクロスメンバ、スライドドアセンタレールCOMP、リヤコンビ ネーションランプAssy、トリム類、必要範囲の付属品の脱着または取替および 水密テスト	6. 70

B270 片側アウタリヤクォータCOMP取替	
摘 要 アウタリヤクォータCOMP上部でのカット作業 スライドドアパネルAssyおよびリヤクォータグラス取外し状態 (含) 片側Cサイドクロスメンバ、スライドドアセンタレールCOMP、トリム類、 必要範囲の付属品の脱着または取替および水密テスト	指 数 6.70

P.35 B310片側アウタリヤクォータCOMP、BセンタクロスメンバCOMP取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側アウタリヤクォータCOMP、Bセンタクロスメンバ取替	
摘 要	指数
アウタリヤクォータCOMP上部、BセンタクロスメンバCOMP片側端部でのカット作業 スライドドアパネルAssy、リヤバンパフェース、リヤクォータグラスおよびマフラ	右側
Assy、(右側)取外し状態	^{扫响}
(含) 両側Cサイドクロスメンバ、片側リヤクォータロアーガセット、スライドドア	左側
センタレールCOMP、リヤコンビネーションランプAssy、トリム類、必要範囲の	10. 40
付属品の脱着または取替および水密テスト	

B310 片側アウタリヤクォータCOMP、Bセンタクロスメンバ取替	
摘 要	指数
Assy、(右側)取外し状態	右側 10.00 左側 10.40