

訂正のお願い

2007.4 株式会社自研センター

* No.J-226 スズキ エブリイ、エブリイワゴン 2000 年 7 月 (DA52V・52W,DB52V 系) を下記の通り訂正いたします。

P.32 B130 ヘッドランプブラケット、バンパサイドフェンダブラケット、ヘッドランプバンパブラケット、フードラッチジャッキブラケット取替 指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

18

B130	ヘッドランプブラケット、バンパサイドフェンダブラケット、ヘッドランプバンパ ブラケット、フードラッチジャッキブラケット取替	
	摘 要	指 数
	フロントパネルグループ取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替 除 室内の付属品の脱着または取替	片側ヘッドランプブラ ケット、片側バンパサイ ドフェンダブラケット、片側 ヘッドランプバンパブラ ケット 1.20 両側ヘッドランプブラ ケット、両側バンパサイ ドフェンダブラケット、両側 ヘッドランプバンパブラ ケット 1.80 フードラッチジャッキブラ ケット 0.40

新

B130	ヘッドランプブラケット、バンパサイドフェンダブラケット、ヘッドランプバンパ ブラケット、フードラッチジャッキブラケット取替	
摘 要		指 数
フロントパネルグループ、コンデンサAssyおよびラジエータAssy取外し状態 (含) 付属品の脱着または取替		片側ヘッドランプブラ ケット、片側バンパサイ ドフェンダブラケット、片側 ヘッドランプバンパブラ ケット
除	室内の付属品の脱着または取替	1.20
		両側ヘッドランプブラ ケット、両側バンパサイ ドフェンダブラケット、両側 ヘッドランプバンパブラ ケット
		1.80
		フードラッチジャッキブラ ケット
		0.40