

訂 正 の お 願 い

2007.4 株式会社自研センター

* No.J-230 ダイハツ ネイキッド 2000 年 9 月 (L750S,L760S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.104 補修塗装指数

塗り指数の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り指数 (各塗膜共通)

No	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				塗り指数		1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フード	4DW	79	1.2	1.7	2.6	1.9	1.6	-
2	フロントフェンダ	4DW	33	1.0	1.3	1.7	1.3	1.2	-
3	フロントドア	4DW	60	1.3	1.7	2.3	1.6	1.4	-
4	リヤドア	4DW	59	1.3	1.7	2.3	1.6	1.4	-
5	リヤクォータパネル	4DW	44	1.8	2.2	2.0	1.5	1.3	-
6	バックドア	4DW	100	1.7	2.2	3.0	2.1	1.7	-
7	ロワバックパネル 1	4DW	24	1.1	1.4	1.5	1.2	1.2	-
8	ルーフパネル 2	4DW	221	3.0	4.0	4.2	3.2	2.7	-
9	センタボデーピラー	4DW	13	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	-
10	ロッカアウタパネル	4DW	20	1.1	1.2	1.1	-	-	-
11	リヤバンパカバー	4DW	26	0.4	0.6	1.2	-	-	-

新

塗り指数 (各塗膜共通)

No	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				塗り指数		1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フード	4DW	79	1.2	1.7	2.6	1.9	1.6	-
2	フロントフェンダ	4DW	33	1.0	1.3	1.7	1.3	1.2	-
3	フロントドア	4DW	60	1.3	1.7	2.3	1.6	1.4	-
4	リヤドア	4DW	59	1.3	1.7	2.3	1.6	1.4	-
5	リヤクォータパネル	4DW	44	1.8	2.2	2.0	1.5	1.3	-
6	バックドア	4DW	100	1.7	2.2	3.0	2.1	1.7	-
7	ロワバックパネル 1	4DW	24	1.1	1.4	1.5	1.2	1.2	-
8	ルーフパネル 2	4DW	221	3.0	4.0	4.2	3.2	2.7	-
9	センタボデーピラー	4DW	13	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	-
10	ロッカアウタパネル	4DW	20	1.1	1.2	1.1	-	-	-
11	リヤバンパカバー	4DW	26	0.8	1.1	1.6	-	-	-