訂正のお願い

2009.12 株式会社自研センター

*No.J-239 トヨタ カローラ、カローラフィールダー 2001年1月 (ZZE12#(G)、NZE12#(G)、CE121(G) 系) を下記の通り訂正いたします。

P.68 M040フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M040 フロント	サスペン	vション片側脱着·分解·点検·	·組立·調整 片側
左側		取外し状態	
M/T	3. 30	・フロントハ゛ンハ゜	・カウルトッフ゜ヘ゛ンチレータルーハ゛
A/T	4. 10	・ラシ゛エータク゛リル	・フロントフェンタ゛
4WD	3. 90	・ヘット、ランフ。	
		(含)作業および部品の脱着または	取替
右側		・フロントサスへ。ンションロワーアームNo.1	・ブレーキエア抜き
1NZ-FE、2NZ-FE	4. 10	・フロントサスペンションクロスメンハ゛脱着	・トランスミッションオイル補充
1ZZ-FE、3C-E		(左側A/T、4WDおよび右側1NZ-FE、	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	3. 30	2NZ-FE、1NZ-FE 4WD)	・ロート゛テスト
1NZ-FE 4WD	3. 90	・ドライブシャフト点検	
1ZZ-FE 4WD	3. 30	[除]作業および部品の脱着または	
		・フロントサスペンションクロスメンハ゛脱着	・ステアリンク゛ギヤAssy脱着
ハブベアリング取替	0.30増	(左側M/Tおよび右側1ZZ-FE、3C-E、	・ブレーキ分解
		1ZZ-FE 4WD)	
		「備考」	
			ペンションロワーアームNo.1の取付けボルトがT/M
			ロスメンバの取外しが必要になり、指数は
		これを含んで作成。	
)のフロントサスペンションロワーアームNo.1の取付け
		ボルトがオイルパンに当り外せない為、フ	
		必要になり、指数ははこれを含んで	
		ただし左右共にステアリングギヤAssyは	
		※左側M/Tと右側の1ZZ-FE、3C-E、1ZZ	「FE 4WD/はフロントサスへ。ンションクロスメンハ゛
		取外し作業が不要。	

M040 フロント	サスペン	·ション片側脱着·分解·点検	·組立·調整 片側
			·
左側		取外し状態	
M/T	3. 30	・フロントバンハ゜	・カウルトップ゜ヘ゛ンチレータルーハ゛
A/T	4. 10	・ラシ゛エータク゛リル	・フロントフェンタ゛
4WD	3.90	・ヘット、ランプ。	
		(含)作業および部品の脱着または	取替
右側		・フロントサスへ。ンションロワーアームNo.1	・ブレーキェア抜き
1NZ-FE、2NZ-FE	4. 10	・フロントサスへ。ンションクロスメンハ、脱着	・トランスミッションオイル補充
1ZZ-FE、2ZZ-GE、3C	ΈЕ	(左側A/T、4WDおよび右側1NZ-FE、	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	3. 30	2NZ-FE、1NZ-FE 4WD)	・ロート゛テスト
1NZ-FE 4WD	3. 90	・ドライブシャフト点検	
1ZZ-FE 4WD	3. 30	[除] 作業および部品の脱着または	取替
		・フロントサスへ゜ンションクロスメンハ゛脱着	・ステアリングギヤAssy脱着
ハブベアリング取替	0.30増	(左側M/Tおよび右側1ZZ-FE、2ZZ-GI	E、・ブレーキ分解
		3C-E、1ZZ-FE 4WD)	
		「備考」	
		※左側のA/T車および4WD車のフロントサン	スペンションロワーアームNo.1の取付けボルトがT/M
		に当り外せない為、フロントサスペンションタ	クロスメンバの取外しが必要になり、指数は
		これを含んで作成。	
		右側の1NZ-FE、2NZ-FE、1NZ-FE 4W)のフロントサスペンションロワーアームNo.1の取付け
		ボルトがオイルパンに当り外せない為、゙	フロントサスペンションクロスメンバの取外しが
		必要になり、指数ははこれを含ん	で作成。
		ただし左右共にステアリングギヤAssyに	はずずー側に残しての作業。
		※左側M/Tと右側の1ZZ-FE、2ZZ-GE、	BC-E、1ZZ-FE 4WD/はフロントサスへ。ンションクロス
		メンバ取外し作業が不要。	

P.69 M050エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

M060エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション 片側分解・点検・組立・調整

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

M070エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション両側分解・点検・組立・調整

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M050 エンジン	ハトラン	スミッション&フロントサス	ペンションAssy脱着	1台
1NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE 3C-E 4WD	4. 60 5. 00 4. 80 5. 20	取外し状態 ・フロントハ [°] ネルク [*] ルーフ [°] ・クーラコンテ [*] ンサAssy (含)作業および部品の脱着	・ラシ゛エータAssy	
		・必要範囲の付属品、配線・配管類・ブレーキェア抜き・パワーステアリンク゛ェア抜き(1NZ-FE 2WDを除く)	・トランスファオイル補充(4WD) ・フロントホイールアライメント測定 ・エンシ゛ン調整 ・ロート゛テスト	

		スミッション&フロントサス。ョン片側分解・点検・組立・調		1台
1NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE 3C-E	6. 40 6. 90 6. 60	取外し状態 ・フロントハ゜ネルク゛ループ゜ ・クーラコンテ゛ンサAssy	・ラシ、エータAssy	
4WD	7. 00	(含)作業および部品の脱着または ・必要範囲の付属品、配線・配管類	・トランスファオイル補充(4WD)	
ハブベアリング取替	0.30増	脱着 ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き ・パワーステアリングエア抜き	・トランスミッションオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微ま ・エンシ゛ン調整 ・ロート゛テスト	調整
		(1NZ-FE 2WDを除く) [除] 作業および部品の脱着または ・プレーキ分解	取替	

		スミッション&フロントサス		1 4
M070 脱着、サス	ペンシ	ョン両側分解・点検・組立・調	整	1台
1NZ-FE	8. 60	取外し状態		
1ZZ-FE、2ZZ-GE	9. 20	・フロントハ゜ネルク゛ルーフ゜	・ラシ゛エータAssy	
3C-E	8. 90	・クーラコンテ゛ンサAssy		
4WD	9. 20	(含)作業および部品の脱着または	は取替	
		・エンシ゛ンマウンティンク゛メンハ゛センタ	・パワーステアリングエア抜き	
片側ハブベアリング取む	拲	・フロントサスへ。ンションクロスメンハ゛	(1NZ-FE 2WDを除く)	
	0.30増	・ステアリンク゛キ゛ヤAssy	トランスファオイル補充(4WD)	
両側ハブベアリング取む	拲	・必要範囲の付属品、配線・配管類	・トランスミッションオイル補充	
	0.60増	脱着	・フロントホイールアライメント測定・微	調整
		・ドライブシャフト点検	エンシ゛ン調整	
		・ブレーキェア抜き	・ロート゛テスト	
		[除] 作業および部品の脱着または	以取替	
		・ブレーキ分解		

M050 エンジン	ハトラン	スミッション&フロントサス	ペンションAssy脱着	1台
1NZ-FE、2NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE 3C-E 4WD	4. 60 5. 00 4. 80 5. 20	取外し状態 ・ファントハ [°] ネルク [*] ルーフ [°] ・クーラコンテ [*] ンサAssy (含)作業および部品の脱着 ・必要範囲の付属品、配線・配管類 ・フ [*] レーキェア抜き ・ハ [°] ワーステアリンク [*] エア抜き (カローラ 1NZ-FE、カローラ 2NZ-FE 2WD、カローラフィールタ [*] ー 1NZ-FE 2WDを除く)	・ラシ゛エータAssy ・トランスファオイル補充 (4WD) ・フロントホイールアライメント測定 ・エンシ゛ン調整 ・ロート゛テスト	

エンジン	トラン	スミッション&フロントサス・	ペンションAssy
M060 脱着、サス	ペンシ	ョン片側分解・点検・組立・調	整 1台
1NZ DE ONZ DE	6. 40	TO M I 기타하다	
1NZ-FE、2NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE	6. 90	取外し状態 ・フロントハ゜ネルク゛ルーフ゜	・ラシ゛エータAssy
3C-E	6. 60	・クーラコンテ゛ンサAssy	
4WD	7. 00	(含)作業および部品の脱着または ・必要範囲の付属品、配線・配管類	収替 ・トランスファオイル補充(4WD)
ハブベアリング取替	0.30増	脱着	・トランスミッションオイル補充
		・ドライブシャフト点検 ・ブレーキェア抜き	・フロントホイールアライメント測定・微調整・エンシ、ン調整
		・パワーステアリングエア抜き	・ロート、テスト
		(カローラ 1NZ-FE、カローラ 2NZ-FE 2WD、	
		カローラフィールタ゛ー 1NZ-FE 2WDを除く) [除] 作業および部品の脱着または	取替
		・ブレーキ分解	

エンジン・	トラン	スミッション&フロントサス	ペンションAssy	4 4
M070 脱着、サス	ペンシ	ョン両側分解・点検・組立・調	整	1台
1NZ-FE、2NZ-FE	8. 60	取外し状態		
1ZZ-FE、2ZZ-GE	9. 20	・フロントハ゜ネルク゛ルーフ゜	・ラシ゛エータAssy	
3C-E	8. 90	・クーラコンテ゛ンサAssy		
4WD	9. 20	(含)作業および部品の脱着または	は取替	
		・エンシ゛ンマウンティンク゛メンハ゛センタ	・パワーステアリングエア抜き	
片側ハブベアリング取替	幸	・フロントサスへ。ンションクロスメンハ゛	(カローラ 1NZ-FE、カローラ 2NZ-	-FE 2WD、
	0.30増	・ステアリンク゛キ゛ヤAssy	カローラフィールタ゛ー 1NZ-FE 2WI)を除く)
両側ハブベアリング取巷	幸	・必要範囲の付属品、配線・配管類	トランスファオイル補充(4WD)	
	0.60増	脱着	・トランスミッションオイル補充	
		·ドライブシャフト点検	・フロントホイールアライメント測定・微	調整
		・ブレーキェア抜き	エンシ`ン調整	
			・ロート、テスト	
		[除] 作業および部品の脱着または	は取替	
		・ブレーキ分解		

P.70 M130オイルパン取替 指数テーブル欄およびイラスト欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M130 オイル/	ペン取替	1 台
1NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE 3C-E	0. 70 0. 90 1. 10	取外し状態 ・エンジ・ン (含) 作業および部品の脱着または取替 ・フライホイールハウシ・ンク・アンタ・カハ・ー ・トランスミッションスチフナフ・レート(3C-E) (1ZZ-FE、2ZZ-GE) ・エンジ・ンオイル入替 [除] 作業および部品の脱着 ・材料費

1NZ-FE

新

M130 オイルパ	ン取替		1 台
1NZ-FE、2NZ-FE 1ZZ-FE、2ZZ-GE 3C-E	0. 70 0. 90 1. 10	取外し状態 ・エンジ`ソ (含) 作業および部品の脱着または取替 ・フライホイールハウジ`ソク`アンダ`カハ`ー ・トランスミッションスチフナフ゜レート (3Cー(1ZZ-FE、2ZZ-GE) (1ZZ-FE、2ZZ-GE) ・エンシ`ソオイル入替 [除] 作業および部品の脱着または取替 ・材料費	Е)

1NZ-FE, 2NZ-FE